

# Gjennomføringsplan

Endring / byggested	Gnr. 212	Bnr. 126	Festnr.	Saksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Lindås	Adresse Vahaugen 20	Versionnr. 4	Dato 27.09.18	Signatur, ansv. søker <i>Stavrum</i>	Postnr. 5913	Poststed Elkangervåg
---------------------	----------	----------	---------	-----------	----------	----------------	---------------------	--------------	---------------	---	--------------	----------------------

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)		Tiltaks-klasse		Foretakets navn og org.nr.		Kryss for planlagt samsvarsekkering / kontrollertekning erstatte med dato når denne foreligger			Satt kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Søker	Ansvarlig søker	1	Majo eidegom as 986462929	220916	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26.09.18	<input checked="" type="checkbox"/>	
pro	Plassering/situasjonsplan	1	Majo eidegom as 986462929	220916	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
pro	arkitektur	1	Majo eidegom as 986462929	291216	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
pro	pro av bærende trekonstruksjon	1	Optimera as 967013056		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
pro	Brannprosjektering	1	Optimera as 967013056		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
pro	Bygningsfy-fundament-mur,våtrom,radon	1	Optimera as 967013056		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
pro	Ventilasjonsanlegg	1	Flexit as 926398806		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
pro	grunn og terrengarbeid	1	Alversund maskinstasjon 937664044		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
pro	utv stikkledn/saniteranlegg i bolig	1	Stendal vvs as 980626180		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
utf	grunn og terrengarbeid	1	Alversund Maskinstasjon 937664044		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Utf	utv stikkledning/saniteranlegg i bolig	1	Stendal vvs as 980626180		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22.06.18	<input checked="" type="checkbox"/>	
utf	Tømrerarbeid inkl våtrom	1	Majo eidegom as 986462929		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26.09.18	<input checked="" type="checkbox"/>	
Utf	Betongarbeid og radonsikring	1	Majo eidegom as 986462929		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26.09.18	<input checked="" type="checkbox"/>	
Utf	ventilasjonsarbeid	1	Majo eidegom as 986462929		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26.09.18	<input checked="" type="checkbox"/>	
utf	byggplassering	1	Lindås kommune 935084733		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21.12.17	<input checked="" type="checkbox"/>	
kontroll	kontroll av våtrom i bolig	1	Villanger & sønner as 925580376		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27.09.18	<input checked="" type="checkbox"/>	
kontroll	kontroll av lufttettethet i bolig	1	Villanger & Sønner as 925580376		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27.09.18	<input checked="" type="checkbox"/>	