



## LINDÅS KOMMUNE

## Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	1	Sak/Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	kv 1169	fra Hp/km:	983	til Hp/km:	1283
Strekning:				Sted:	Reikeråsvegen
Arbeid som skal utføres:	Utbedring av eksisterende veibane				
Ansvarshavende:	Ove Myking			Tlf./e-post:	ove@alversund-maskinstasjon.no
Entreprenør:	Alversund Maskinstasjon AS			Adresse:	Buhaugen 6
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>					
Fra dato:	oktober	Til dato:	desember	E-post:	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

^ Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)	
	Stor:	Middels:	Liten:	Stor:		Middels:
Forhold nr.:	Sett inn verdi for :		Sett inn verdi for :			
↓ Beskrivelse:	1	2	3	1	2	3
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2	2	2	2
1: Bilister overser skilting	2	2	2	2	2	4
2: Påkjørsel av arbeidere. Myke trafikanter kan komme inn på anlegget	1	3	3	3	3	3
3: Fall utfor eksisterende murkant av myke trafikanter etter endt arbeidsdag	2	2	2	2	2	4
4:						0
5:						0
6:						0
7:						0
8:						0
9:						0
10:						0
11:						0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Skilting må stå synlig
- 2: Varsle med stengt skilt. Være obs på at bilister og trafikanter kan komme inn i arbeidsområdet. Bruke godkjente arbeidsklær
- 3: Sikre med byggegjerder langs veikant + markører
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:

Veien blir stengt fra klokken 09.00 til klokken 15.00 mandag, onsdag og fredag

Veien blir stengt fra klokken 09.00 til klokken 15.00 tirsdag og torsdag, men vi åpner en halvtime i fra klokken 12.00-12.30



LINDÅS KOMMUNE

### Plan for varsling og sikring av arbeide i og langs veg

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 0/KV 1169	fra Hp/km: 983	til Hp/km: 1283
Strekning:		Sted:
Arbeid som skal utføres:	Utbedring av eksisterende veibane	
Entreprenør:	Alversund Maskinstasjon AS	
Adresse:	Buhaugen 6	0
Ansvarshavende:	Ove Myking	Tlf./e-post: ove@alversund-maskinstasjon.no
Stedsansvarlig(e):		Tlf./e-post:
Arbeidet utføres	fra dato: 0 oktober 0	Til dato: desember 0

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.


#### Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	3
		2

#### Merknader:

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet



Fylles ut av skiltmyndigheten:



LINDÅS KOMMUNE

**Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet**

Plan nr.:	1	Sak/Sveis nr.:		Vedtaks nr.:	
Veg nr.:	kv 1169	fra Hp/km:	983	til Hp/km:	1283
Strekning:	0			Sted:	0
Arbeid som skal utføres: <b>Utbedring av eksisterende veibane</b>					
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>					
Fra dato:	0	oktober	0	Til dato:	0 desember 0
Annet:					

Region:	Velg	Region (2):	Velg
Avdeling:	Velg	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:		Telefon:	Faks:
Adresse:		e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>				
30	40	50	60	70	80	90		Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

**Betingelser for arbeidet:**

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: \_\_\_\_\_
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	_____
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	_____
Entreprenør.....	<input type="checkbox"/>	⇒		Alversund Maskinstasjon AS
- Ansvarshavende: Ove Myking Tlf./e-post: ove@alversund-maskinstasjon.no  
Stedsansvarlig(e): 0 Tlf./e-post: 0
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg \_\_\_\_\_
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

Politi.....	<input type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input type="checkbox"/>
Vegtrafikkentralen.....	<input type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	_____	
Kollektivselskap.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	_____	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	_____	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	_____	
- Tillatelser:
 

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser: \_\_\_\_\_

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

0

00.01.1900

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)





LINDÅS KOMMUNE

**Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg**

Veg nr.: kv 1169 fra Hp/km: 983 til Hp/km: 1283

Strekning: 0 Sted: 0

Arbeidsvarslingsplan nr.: 1

Utførende: Alversund Maskinstasjon AS

Ansvarshavende: Ove Myking

Stedsansvarlig: 0

Kontroll utført dato: Kontroll utført av:

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="text"/>	Risikovurdering forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Loggbok forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Merknader:**

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					



LINDÅS KOMMUNE

### Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: kv 1169	fra Hp/km: 983	til Hp/km: 1283
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeidsvarslingsplan nr.: 1		
Utførende: Alversund Maskinstasjon AS		
Ansvarshavende: Ove Myking		
Stedsansvarlig: 0		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskillt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskillt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:





LINDÅS KOMMUNE

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres**

Plan nr.: 1	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: kv 1169	fra Hp/km: 983	til Hp/km: 1283
Strekning: 0		Sted: 0
Arbeid som skal utføres:	Utbedring av eksisterende veibane	