

Søknad om løyve til graving i offentlig veg

Vedlegg 2.1

Etter vedtektene i Veglova §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg vert det hermed søkt om løyve til:

- Legging Utskifting Reparasjon Luftspenn

Veg nr.: KV1069 Hp.: 3 Km: 0 - 89 Arbeidsstad: Vardane 27, 5911

Arbeida gjeld:

- Vassleidning Telekabel Avlopsleidning Anna: Løtskjift. Ambor. Palare
 El-kabel Gassleidning TV-kabel

Noverande dekke:

- Asfalt Brostein Grus Anna: _____

Frå eigedom Gnr.: _____ bnr.: _____ slik det er vist på vedlagde kart / skisse i målestokk 1: 1000

Arbeidsskildring: Arbeida gjeld oppgraving av veg ved 4:1 VL for utsifting av gjelegrodd langs tilhale.

Arbeidet er ønska oppstarta: 20/12-18 og venta avslutta: 20/12-18.

Talet på kryssingar: _____ stk. Boring: ja, ved km: _____ nei

Lengde på luftspenn/groft langs veg: _____ m frå km: _____ til km: sjå kart.

Som eigar av og oppdragsgjevar/byggherre for anlegget tek eg på meg det ansvaret som "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" pålegg meg og garanterer for ferdigstilling av anlegget utan kostnad for veghaldar. Eg godtek dei vilkår for løyvet som går fram av nemnde retningslinjer.

Oppdragsgjevar/byggherre: Borettslaget Hilland Vardane
 Adresse: Vardane 27, 5911 Alvorsund
 Kontaktperson hos oppdragsgjevar/byggherre: Kristen Talle Tlf.: 92654088
 Dato: 19/12-18 Underskrift: Før Kristen Talle

Som entreprenør er eg kjend med dei plikter som gjeld for undersøking på gravestaden. Det er sett kryss for dei type anlegg som finst på staden:

- El-kabel Vassleidning Signalkabel Kulturminne
 Telekabel Avlopsleidning Polygonpunkt Gass
 TV-kabel Gassleidning Grøntanlegg Anna: _____

Nødverdige opplysningar og direktiv om anlegga er innhenta og varsel om graving er gitt (kryss av)

Arbeida skal utførast etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" og etter tilvisning av vedrorte partar. Eg godtar dei plikter som arbeid i offentlig veg medfører etter nemnde retningslinjer. Godkjend plan for arbeidsvarsling vil liggja føre for arbeidet vert sett i gong. Eg har gyldig ansvarsforsikring i følge retningslinene pkt. 1.6 og 1.7 ja nei (kryss av)

Entreprenør: Lindås Papp og Sannitov AS
 Adresse: Bårdakvoldane 1, 5914 Isdalstø
 Kontaktperson hos entreprenør: Leif Nordal Tlf.: 97778059
 Dato: 19/12-18 Underskrift: Leif Nordal

Spesielle vilkår, evt sjå baksida: _____

Kabelpåvisning må innhentast før arbeide påbegynnes.

- Graveloyve gitt Graveloyve avslått

Lindås/veg den 19.12 2018

Alfred Waage **Godkjent Teknisk drift**
 Underskrift



Vedlegg 2.1

Spesielle vilkår, forts. :

Føresetnader for arbeid i offentlig veg

Det er vedtatt egne "Retningslinjer for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013". Disse gjelder for alt arbeid i eller ved offentlig veg. Entreprenør/byggherre kan få reglane ved å vende seg til den einsskille kommune.

Ansvarshavande entreprenør

Det skal alltid vere ein ansvarshavande entreprenør (eventuelt offentlig teknisk etat) for graving i offentlig veg.

Den som skal vere ansvarshavande entreprenør for eit anlegg i eller ved offentlig veg skal ha dei nemnte retningslinjer og full kjennskap til desse. Ved underskrift på søknadsskjema skal entreprenør forplikte seg til å følgje reglane og ta på seg det ansvaret som følgjer med.

Ansvarleg entreprenør har eit særleg ansvar for at det er gjort tilstrekkeleg undersøking om det er andre anlegg i vegen på den staden der det skal gravast. Entreprenøren må ha full oversikt over tilhøva sjølv om andre har gjort undersøkingar. Avkryssing på søknadsskjema skal gjelde som forpliktande erklæring om at tilstrekkelig undersøking er gjort. Manglande avkryssing kan føre til avvist søknad.

Eigenkontroll skal utforast og skjema «*Entreprenøren sin eigenkontroll ved arbeid i offentlig veg*» skal sendast til den einsskille kommune, jf. "Retningslinjer for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013." Garantiid gjeld tre år frå dato for ferdigstaving. Entreprenøren / byggherre er ansvarleg for ferdigstilling.

Ansvarshavande eigar (byggherre)

Søknad om graveøyve skal alltid underskrivast av eigar av det aktuelle anlegg (byggherre). Ved si underskrift skal eigaren (byggherren)

- ta på seg ansvaret for det ferdige anlegg, og for hendingar og skader som anlegget måtte medføre på vegen og tredjemann
- vere garantist for at entreprenøren sine plikter etter reglane blir oppfylt

Føresetnader for å ha liggande leidnings- og kabelanlegg i offentlig veg- og gategrunn

Løyvet frå kommunen er gitt mellombels. Leidnings- og kabel eigar er plikta til, for eiga rekning, å foreta dei nødvendige endringar med leidnings- eller kabelanlegget – eventuelt fjerne det – dersom kommunen seinare måtte finne det nødvendig.

Risiko og ansvar

Mulig ulempe for leidnings- eller kabelanlegget ved kommunen sitt vedlikehalds-, reparasjons- eller utbetningsarbeid er ikkje kommunen sitt ansvar. Kommunen har heller ikkje ansvar for skader/ulempar på leidnings- eller kabelanlegg som følgje av trafikkbelastning på vegen



Askøy, Fjell, Sund, Kvam, Voss, Ulvik, Granvin, Lindås, Austrheim, Meland, Os, Radøy, Gulen





Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0		
Veg nr.:	Kv 1069	fra Hp/km:	3 / 68	til Hp/km:	3 / 68		
Strekning:	Vardane 27			Sted:	Hilland, 5911 Alversund		
Ansvarshavende*:	Lindås Rør & Sanitær A.S			Tlf./e-post:	leif@lindas-ror.no		
Utførende entreprenør:	Bøvågen Maskin as			Adresse:	Bøvågen		
				(Ev.e-post)			
Utførende arb. varsling*:	Bøvågen Maksin AS			Adresse:	Bøvågen		
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	935347920			(Ev. e-post:)	kvalheimsneset@live.no		
Stedsansvarlig(e):	Svein Inge Kvalheim			Tlf./e-post:	97778039		
Arbeid som skal utføres*:	Graving for hovudvassledning						
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)			
Fra dato:	20	desember	2018	Til dato:	21	desember	2018

Arbeide gjelder oppgravning i vegen Vardane 27 for utskifting av anboringsklave på hovudvassledningen. Vardane 27 er ein firmannsbustad og dei har omtrent ikkje vassforsyning på grunn av groe i anboringsklaven.



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Mime-nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: Kv 1069	fra Hp/km: 3 / 68	til Hp/km: 3 / 68
Strekning: Vardane 27	Sted: Hilland, 5911 Alversund	
Arbeid som skal utføres: Graving for hovedvassledning		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 20 desember 2018	Til dato: 21 desember 2018	Fra kl.: Til kl.:
Annet:		
Region: Velg	Region (2):	
Avdeling:	Avd. (2):	Avd. (3):
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 19.12.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder Bøvågen Maskin as e-post: 0
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig Bøvågen Maksin AS e-post: kvalheimsneset@live.no
- Ansvarshavende: Lindås Rør & Sanitær A.S Tlf./e-post: leif@lindas-ror.no
 Stedsansvarlig(e): Svein Inge Kvalheim Tlf./e-post: 97778039
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: _____
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Isdalstø

19.12.2018

A. Braakvaag

Teknisk drift Godkjent

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg


Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	Kv 1069	fra Hp/km:	3 / 68	til Hp/km:	3 / 68
Strekning:	Vardane 27	Sted:	Hilland, 5911 Alversund		
Arbeid som skal utføres:	Graving for hovedvassledning				
Utførende av arb. varsling*:	Bøvågen Maksin AS				
Adresse:	Bøvågen				
Ansvarshavende:	Lindås Rør & Sanitær A.S	Tlf./e-post:	leif@lindas-ror.no		
Stedsansvarlig(e):	Svein Inge Kvalheim	Tlf./e-post:	97778039		
Arbeidet utføres	fra dato:	20 desember	2018	Til dato:	21 desember 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkgulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.: Ant.:

Skisse:



Merknader:

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Isdalstø

19.12.2018

Sted*

Dato*

A. Brakvaane

Sign. (etter fullmakt)*

Teknisk drift
Godkjent

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv 1069	fra Hp/km: 3 / 68	til Hp/km: 3 / 68
Strekning: Vardane 27	Sted: Hilland, 5911 Alversund	
Arbeid som skal utføres: Graving for hovedvassledning		

Ansvarshavende: Lindås Rør & Sanitær A.S Tlf./e-post: leif@lindas-ror.no

Utførende arb.v.*: Bøvågen Maksin AS Adresse: Bøvågen

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 20 desember 2018	Til dato: 21 desember 2018	0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter			
1: Biler som ikkje tar hensyn til arbeidene	3	2	6
2: Gående som ikkje vil følgja anvisning frå arbeidarane	2	1	2
3: Gravemaskin kan gjera skade på ting på naboeiendom.	1	1	1
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Vegen er ein liten sideveg i byggefelt med lav fartsgrense. Det vil vera handymann med som passer på under heile jobben
- 2: Handymann vil passa på og maskina vil stoppe opp med graving under passering på omveg.
- 3: Det er bare ein ubebygd tomt på sida av. Så skadene vil vera minimale.

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. *skiltforskriften* § 33 nr 3 og *Håndbok N301* ss. 24-28)

Jeg,

Leif Nævdal

bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0		
Veg nr.:	Kv 1069	fra Hp/km:	3 / 68	til Hp/km:	3 / 68		
Strekning:	Vardane 27			Sted:	Hilland, 5911 Alversund		
Ansvarshavende*:	Lindås Rør & Sanitær A.S			Tlf./e-post:	leif@lindas-ror.no		
Utførende entreprenør:	Bøvågen Maskin as			Adresse:	Bøvågen		
				(Ev.e-post)			
Utførende arb.varsling*:	Bøvågen Maksin AS			Adresse:	Bøvågen		
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	935347920			(Ev. e-post:)	kvalheimsneset@live.no		
Stedsansvarlig(e):	Svein Inge Kvalheim			Tlf./e-post:	97778039		
Arbeid som skal utføres*:	Graving for hovedvassledning						
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)			
Fra dato:	20	desember	2018	Til dato:	21	desember	2018

Arbeidet gjelder oppgraving i vegen Vardane 27 for utskifting av anboringsklave på hovedvassledningen. Vardane 27 er ein firmannsbustad og dei har omtrent ikkje vassforsyning på grunn av groe i anboringsklaven.



Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv 1069	fra Hp/km: 3 / 68	til Hp/km: 3 / 68
Strekning: Vardane 27	Sted: Hilland, 5911 Alversund	
Utførende av arb. varsling: Bøvågen Maksin AS		
Ansvarshavende: Lindås Rør & Sanitær A.S		
Stedsansvarlig: Svein Inge Kvalheim		
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:	

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Loggbok forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekkekvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varselamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.: 0	Mime-nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv 1069	fra Hp/km: 3 / 68	til Hp/km: 3 / 68
Strekning: Vardane 27	Sted: Hilland, 5911 Alversund	
Utførende:	Bøvågen Maksin AS	
Ansvarshavende:	Lindås Rør & Sanitær A.S	
Stedsansvarlig:	Svein Inge Kvalheim	
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: 0	Seksjon: 0	
Avdeling: 0	Dato: 19.12.2018	
Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv 1069	fra Hp/km: 3 / 68	til Hp/km: 3 / 68
Strekning: Vardane 27	Sted: Hilland, 5911 Alversund	
Arbeid som skal utføres: Graving for hovudvassledning		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 20 desember 2018	Til dato: 21 desember 2018	Fra kl.: 00:00 Til kl.: 00:00
Utførende arb.v. Bøvågen Maksin AS		Arbeidets varighet
Adr.: Bøvågen		0
Ansvarshavende: Lindås Rør & Sanitær A.S		Tlf./e-post: leif@lindas-ror.no

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input type="checkbox"/>
Dette på grunn av:			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

Merknader:



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv 1069	fra Hp/km: 3 / 68	til Hp/km: 3 / 68
Strekning: Vardane 27	Sted: Hilland, 5911 Alversund	
Arbeid som skal utføres: Graving for hovudvassledning		
Ansvarshavende: Lindås Rør & Sanitær A.S	Tlf./e-post: leif@lindas-ror.no	
Utførende av arbeidsvarsling: Bøvågen Maksin AS	Adresse: Bøvågen	
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 20 desember 2018	Til dato: 21 desember 2018	