


# TØMMERAPPORT FOR OLJEUTSKILLER

Kommune: Lindås

<b>Bedriftens navn:</b> Gabben Bensinstasjon (Best)	<b>Adresse:</b> Alverflaten 274	
<b>Bedriftens eier:</b>	<b>Bedriftens kontaktperson:</b> Stian Heranger	
<b>Type virksomheten:</b> Bensinstasjon/vaskehall		
<b>Type utskiller:</b> Odin	<b>Utskille nr.:</b>	
<b>Tømming</b>		
<b>Sandfang (m<sup>3</sup>)</b> ▶ 5	<b>Utskille (m<sup>3</sup>)</b> ▶ 2	<b>Oppsamlingstank (m<sup>3</sup>)</b> ▶
<b>Kontroll</b>		
<input type="checkbox"/> Oksygen og gassmåling	<b>Prøvetaking</b>	
<input type="checkbox"/> Rengjøring av inn- og utløp (overløp)	<input checked="" type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum	
<input type="checkbox"/> Vatring av overløp/utløp	<input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum	
<input type="checkbox"/> Kontroll av tankens horisontering	Vannprøve levert: _____	
<input type="checkbox"/> Justering av oljeoverløp		
<input type="checkbox"/> Bedriftens benytter godkjent vaskemiddel		
<input type="checkbox"/> Driftsjournal ajourført		
<input type="checkbox"/> Mannlokk med pakning er rengjort og tett tilskrudd		

## Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

<b>Tømmefirma:</b> Norva 24			
<b>Dato:</b> 25/5-18	<b>Sign. tømmeoperatør:</b> 	<b>Dato:</b> 25/5-18	<b>Sign. kunde:</b> Svein Sverdrup