

TØMMERAPPORT FOR OLJEUTSKILLER

Kommune: LINDÅS

Bedriftens navn: H. SANDVIK AS	Adresse: GALTE RÅSEN 9, LINDÅS	
Bedriftens eier:	Bedriftens kontaktperson: HELGE 97019634	
Type virksomheten:		
Type utskiller:	Utskiller nr.:	
Tømming		
Sandfang (m³) → 0	Utskiller (m³) → 0	Oppsamlingstank (m³) → 0
Kontroll		
<input checked="" type="checkbox"/> Oksygen og gassmåling	Prøvetaking	
<input type="checkbox"/> Rengjøring av inn- og utløp (overløp)	<input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum	
<input type="checkbox"/> Vatring av overløp/utløp	<input checked="" type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum	
<input type="checkbox"/> Kontroll av tankens horisontering	Vannprøve levert: _____	
<input type="checkbox"/> Justering av oljeoverløp		
<input type="checkbox"/> Bedriftens benytter godkjent vaskemiddel		
<input type="checkbox"/> Driftsjournal ajourført		
<input type="checkbox"/> Mannlokk med pakning er rengjort og tett tilskrudd		

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

SJEKKET OG KONTROLERT. OLJEUTSKILLER BRUKT
VELDIG LITE FRA SISTE TØMMING, SÅ INGEN
SLAM ELLER OLJE FANT.

Tømmefirma: NORVA 24 BIRKE LAND AS			
Dato: 12.12.2018	Sign. tømmeoperatør: Sintaroy Naituleniy	Dato:	Sign. kunde: Helge Sandvik