

# TØMMERAPPORT FOR OLJEUTSKILLER

Kommune: LINDÅS

<b>Bedriftens navn:</b> GALTERÅSEN EIENDOM AS		<b>Adresse:</b> GALTERÅSEN 10 A	
<b>Bedriftens eier:</b>		<b>Bedriftens kontaktperson:</b> GEIR HAMRE 90960551	
<b>Type virksomheten:</b>			
<b>Type utskiller:</b>			<b>Utskille nr.:</b>
<b>Tømming</b>			
<b>Sandfang (m³)</b> → 0	<b>Utskille (m³)</b> → 0	<b>Oppsamlingstank (m³)</b> → 0	
<b>Kontroll</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Oksygen og gassmåling <input type="checkbox"/> Rengjøring av inn- og utløp (overløp) <input type="checkbox"/> Vatring av overløp/utløp <input type="checkbox"/> Kontroll av tankens horisontering <input type="checkbox"/> Justering av oljeoverløp <input type="checkbox"/> Bedriftens benytter godkjent vaskemiddel <input type="checkbox"/> Driftsjournal ajourført <input type="checkbox"/> Mannlokk med pakning er rengjort og tett tilskrudd		<b>Prøvetaking</b> <input checked="" type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum <input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum Vannprøve levert: _____	

**Eventuelle anmerkninger som må utbedres:**

UTFØRT KONTROLL AV UTSKILLER  
 UTSKILLER VAR VELDIG LITE I BRUK FRA  
 SISTE TØMMING SÅ INGEN SLAM ELLER  
 OLJE FANT PÅ DET.

<b>Tømmefirma:</b> NORVA 24 BIRKELAND AS			
<b>Dato:</b> 12.12.2018	<b>Sign. tommeoperator:</b> Gintaras Butkus	<b>Dato:</b>	<b>Sign. kunde:</b>

4777 Ungrofil