



TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Bedriftens navn: Knaarvik sykeheim	Adresse: Krosshusvegane 7
Fettskallnummer:	Bedriftens kontaktperson: Kjell Møgn

Tømmefrekvens:
 OK Ikke OK Fettlag utgjør ... 20 ... % av volum i tanken

Frityrfett:
 Brukes ikke Leveres til Kastes

Driftsjournal ajourført: **Fylt opp med vann:**
 Ja - levere ut ny Ja Nei Tømmeoperatøren Kunden

Rengjøring:
 Fettutskilleren er rengjort Prøvetakingskum er rengjort
 Undersøkt utløp / innløp Rengjort utløp / innløp

Prøvetaking:
 Temperaturlogging Antall døgn
 Vannprøve Vannprøve levert
 Fra prøvetakingskum
 Fra et annet sted enn prøvetakingskum

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

Tilstandsvurdering:
 God Mindre god Dårlig (Spesifiser i anmerkning)

Tilkomst utskiller:
Hovedkammer
 Ja Nei **Tilkomst for prøvetaking i utløp:**
 Ja Nei

Inn / utløp
 Ja Nei **Tilkomst for prøvetaking i prøvetakingskum:**
 Ja Nei

Anmerkning:

Tømmefirma
Nørve 24 Birkeland

Dato 9/2-18	Signatur tømmeoperatør Dennis/Even	Dato 9/2-18	Signatur bedrift [Signature]
-----------------------	--	-----------------------	--