



LINDÅS KOMMUNE

Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan 1. februar påfølgjande år. Legg ved eget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Lindås kommune er 3-12 ganger i året.

1. Verksemd	
Namn: <u>Alver Hotel AS</u>	
Postadresse: <u>Alvervegen 100</u>	Org.nr: <u>910 136 216</u>
Postnr/sted: <u>5911 ALVERSUND</u>	E-post: <u>runar@westlandhotel.no</u>
Kontaktperson: <u>Runar Hilland</u>	Telefon: <u>918 52 493</u>

2. Fett utskiljar anlegg	
Adresse: <u>Alvervegen 100</u>	Gnr/bnr: <u>137/129</u>
Utskiljar nr.: <u>137/129</u>	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon: <u>5</u>

3. Tømming av fett utskiljar					
Er minimum årlig tømning utført og tømmerapport sendt inn til Lindås kommune?					
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Vis nei, kvifor ikkje? <u>Grunna sjukemelding og endring hos Norva24 vest utgikk tømning vete 24</u>					
Dato	Tømmeoperatør	Fett m ³	Dato	Tømmeoperatør	Fett m ³
<u>9/2/18</u>	<u>Dennis/Even</u>	<u>5</u>			
<u>15/11/18</u>	<u>Dennis/Trond</u>	<u>5</u>			

4. Temperaturmåling	
Er minimum årlige kontrollprøver av temperatur tatt og analysert?	
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	

Vis nei, kvifor ikkje? <i>Endringer hos Norva24 vest AS gjorde at dette ikke vart oppdaga</i>				
Talet på temperatur målingar som tas per år:				
Resultat av kontrollprøver av	Dato	Temperatur	Dato	Temperatur
temperatur siste 12 månader	<i>24/05/18</i>	<i>17,6</i>		

5. Drift og vedlikehald	JA	NEI	Utført dato:	JA	NEI
Inspeksjon og tømning av fett utskiljar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peiling av fett nivå <i>Fettlag utgjør 20% av volum i tank</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vurdering av overflater, sprekkdanningar etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er det installert fast temperaturmåler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspeksjon og rengjøring av fettutskiller, innløp/utløp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vis ikkje fast montert temperaturmåler, kvar og korleis vert temperatur målt?		
			<i>Prøvetakingskum</i>		

6. Utslipp
Beskriving av uhell og akutte utslipp:

Stad, dato *Sløvåg 28/01/19*

Årsrapport utfylt av *Trine Ekren* på vegne av *Alver Hotel AS*

