



Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan **1. februar påfølgjande år**. Legg ved eget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Lindås kommune er 3-12 ganger i året.

1. Verksemd	
Namn: <u>NG Spar Vest AS, Eurospar Isdalstø</u>	
Postadresse: <u>Lindåsvegen 145</u>	Org.nr: <u>954 946 487</u>
Postnr/sted: <u>5916 ISDALSTØ</u>	E-post: <u>europar.isdalsto@spar.no</u>
Kontaktperson: <u>Connie Merete Engen</u>	Telefon: <u>473 95 823 / 56 35 19 90</u>

2. Fett utskiljar anlegg	
Adresse: <u>Lindåsvegen 145</u>	Gnr/bnr: <u>185/45</u>
Utskiljar nr.: <u>185/45</u>	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon: <u>2,5</u>

3. Tømming av fett utskiljar					
Er minimum årlig tømming utført og tømmerapport sendt inn til Lindås kommune?					
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Vis nei, kvifor ikkje?					
Dato	Tømmeoperatør	Fett m ³	Dato	Tømmeoperatør	Fett m ³
<u>06/03/18</u>	<u>Dennis/Even</u>	<u>2,5</u>			
<u>01/06/18</u>	<u>Dennis/Even</u>	<u>2,5</u>			
<u>12/07/18</u>	<u>Dennis/Even</u>	<u>2,5</u>			
<u>01/10/18</u>	<u>Ruben</u>	<u>2,5</u>			

4. Temperaturmåling	
Er minimum årlige kontrollprøver av temperatur tatt og analysert?	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	

Vis nei, kvifor ikkje? <i>Finner ikkje graf til templogg mars 18</i>				
Talet på temperatur målingar som tas per år: <i>2</i>				
Resultat av kontrollprøver av temperatur siste 12 månader	Dato	Temperatur	Dato	Temperatur
	<i>mars 18</i>	<i>Finner ikkje logging</i>		
	<i>28/05/18</i>	<i>ca 23-24</i>		

5. Drift og vedlikehald	JA	NEI	Utført dato:	JA	NEI
Inspeksjon og tømning av fett utskiljar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peiling av fett nivå <i>Fetlag utgjør ca 10-15cm av volum i tank.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vurdering av overflater, sprekkdanningar etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er det installert fast temperaturmåler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspeksjon og rengjøring av fettutskiller, innløp/utløp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vis ikkje fast montert temperaturmåler, kvar og korleis vert temperatur målt?		
<i>Prøvetakingskum</i>					

6. Utslipp
Beskriving av uhell og akutte utslipp:

Stad, dato *Sløvåg 28/01/19*

Årsrapport utfylt av *Tine Ekren*

på vegne av *NG Spar Vest AS*
Eurospar Isdalstø

