



TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Bedriftens navn: <i>spør skimmstrønd</i>	Adresse: <i>Lurevegen 88</i>
Fettskallernummer:	Bedriftens kontaktperson: <i>Quine</i>

Tømmefrekvens:
 OK Ikke OK Fettlag utgjør *10* % av volum i tanken

Frityrfett:
 Brukes ikke Leveres til Kastes

Driftsjournal ajourført: **Fyllt opp med vann:**
 Ja - levere ut ny Ja Nei Tømmeoperatøren Kunden

Rengjøring:
 Fettutskilleren er rengjort Prøvetakingskum er rengjort
 Undersøkt utløp / innløp Rengjort utløp / innløp

Prøvetaking:
 Temperaturlogging Antall døgn
 Vannprøve Vannprøve levert
 Fra prøvetakingskum
 Fra et annet sted enn prøvetakingskum

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

Tilstandsvurdering:
 God Mindre god Dårlig (Spesifiser i anmerkning)

Tilkomst utskiller:
Hovedkammer
 Ja Nei **Tilkomst for prøvetaking i utløp:**
 Ja Nei

Inn / utløp
 Ja Nei **Tilkomst for prøvetaking i prøvetakingskum:**
 Ja Nei

Anmerking:

Tømmefirma
Norva 24 Birkelund

Dato	Signatur tømmeoperatør	Dato	Signatur bedrift
<i>12/7-18</i>	<i>DS / IS</i>	<i>12/7-18</i>	<i>Syver I. Teige</i>