



1,5 m³

TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Bedriftens navn: Kvarvik Senter/promenaden	Adresse: Kvernhusmyrane 29
Fettskillenummer:	Bedriftens kontaktperson:

Tømmefrekvens:
 OK Ikke OK Fettlag utgjør 15% av volum i tanken

Frityrfett:
 Brukes ikke Leveres til Kastes

Driftsjournal ajourført: **Fylt opp med vann:**
 Ja - levere ut ny Ja Nei Tømmeoperatøren Kunden

Rengjøring:
 Fettutskilleren er rengjort Prøvetakingskum er rengjort
 Undersøkt utløp / innløp Rengjort utløp / innløp

Prøvetaking:
 Temperaturlogging Antall døgn
 Vannprøve Vannprøve levert
 Fra prøvetakingskum
 Fra et annet sted enn prøvetakingskum

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

Tilstandsvurdering:
 God Mindre god Dårlig (Spesifiser i anmerkning)

Tilkomst utskiller: **Tilkomst for prøvetaking i utløp:**
Hovedkammer
 Ja Nei Ja Nei

Inn / utløp **Tilkomst for prøvetaking i prøvetakingskum:**
 Ja Nei Ja Nei

Anmerkning:

Tømmefirma
 Norge 24 BirkeLand

Dato 7/6-18	Signatur tømmeoperatør ES IDS	Dato	Signatur bedrift
-----------------------	---	-------------	-------------------------