



TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Bedriftens navn: Knorvåggården ^{Don} Milan House / Milano Pizza	Adresse: Lyngvegen 4
Fettskillelærnummer:	Bedriftens kontaktperson: Øystein Vatne

Tømmefrekvens:

OK Ikke OK Fettlag utgjør 20 % av volum i tanken

Frityrfett:

Brukes ikke Leveres til Kastes

Driftsjournal ajourført:	Fylt opp med vann:
<input type="checkbox"/> Ja - levere ut ny <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatøren <input type="checkbox"/> Kunden

Rengjøring:

Fettutskilleren er rengjort Prøvetakingskum er rengjort

Undersøkt utløp / innløp Rengjort utløp / innløp

Prøvetaking:

Temperaturlogging Antall døgn

Vannprøve Vannprøve levert

Fra prøvetakingskum

Fra et annet sted enn prøvetakingskum

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

Tilstandsvurdering:

God Mindre god Dårlig (Spesifiser i anmerkning)

Tilkomst utskiller:

Hovedkammer

Ja Nei

Tilkomst for prøvetaking i utløp:

Ja Nei

Inn / utløp

Ja Nei

Tilkomst for prøvetaking i prøvetakingskum:

Ja Nei

Anmerkning:

Kelkes utskiller.

Tømmefirma

Norva 24 Birkeland AS

Dato	Signatur tømmeoperatør	Dato	Signatur bedrift
01.06.18	ES/DS		