



Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan **1. februar påfølgjande år**. Legg ved eget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Lindås kommune er 3-12 ganger i året.

1. Verksemd	
Namn: <i>Mama Rosa Pizzeria (Kizil AS)</i>	
Postadresse: <i>Kvassnesvegen 5</i>	Org.nr: <i>915 284 213</i>
Postnr/sted: <i>5914 ISDALSTØ</i>	E-post: <i>heine@lindas-ror.no</i>
Kontaktperson: <i>Huseyin Kizil</i>	Telefon: <i>913 59 837</i>

2. Fett utskiljar anlegg	
Adresse: <i>Kvassnesvegen 5</i>	Gnr/bnr: <i>188/357</i>
Utskiljar nr.: <i>188/357</i>	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon:

3. Tømming av fett utskiljar					
Er minimum årlig tømming utført og tømmerapport sendt inn til Lindås kommune?					
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Vis nei, kvifor ikkje? <i>Ny artikkel nov 18. Første tømming 2019</i>					
Dato	Tømmeoperatør	Fett m ³	Dato	Tømmeoperatør	Fett m ³

4. Temperaturmåling	
Er minimum årlige kontrollprøver av temperatur tatt og analysert?	
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	

Vis nei, kvifor ikkje? <i>Ny avtale nov 18. Første logging 2019</i>				
Talet på temperatur målingar som tas per år: <i>2</i>				
Resultat av kontrollprøver av temperatur siste 12 månader	Dato	Temperatur	Dato	Temperatur
	<i>X</i>			
	<i>X</i>			

5. Drift og vedlikehald	JA	NEI	Utført dato:	JA	NEI
Inspeksjon og tømning av fett utskiljar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peiling av fett nivå	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vurdering av overflater, sprekkdanningar etc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Er det installert fast temperaturmåler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspeksjon og rengjøring av fettutskiller, innløp/utløp	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vis ikkje fast montert temperaturmåler, kvar og korleis vert temperatur målt?		

6. Utslipp
Beskriving av uhell og akutte utslipp:

Stad, dato *Sløvåg 29/01/19*

Årsrapport utfylt av *Tinne Ekren*

på vegne av *Kizil AS*

