

## Service utført i 2018

### Kode for type service

I= Igangkjørt  
S= Ordinær service  
E= Ekstra service

### Kode for vurdering av tilstand ved ankomst og avreise

NB! Kommentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3

1=Ok ved ankomst  
2=Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket  
3A=Ikke ok ved avreise, leverandørens ansvar å følge opp  
3B= Ikke ok ved avreise, kommunens ansvar å følge opp

### Kode for avvik

LU= Luktproblemer  
UB= Utløpsvann blakket  
FS= Problemer med flyteslam  
SF= Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt  
KD= Problemer med kjemikaliedosering  
AT= Andre tekniske problemer

Gnr	Bnr	Adresse	Kundenavn	Servicedato	Type	Tilstand	Avvik	PO4-P	Turb (FTU)	Slam	pH/Temp	Kommentar
96	2	Skodvinvegen 110,5936 Hundvin	HUGO VEDAA	2018-02-10	S	2	-	1	-	40	- / 12	
96	2	Skodvinvegen 110,5936 Hundvin	HUGO VEDAA	2018-08-07		2		1		15	/	