

## Service utført i 2018

### Kode for type service

I= Igangkjørt  
S= Ordinær service  
E= Ekstra service

### Kode for vurdering av tilstand ved ankomst og avreise

NB! Kommentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3

1=Ok ved ankomst  
2=Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket  
3A=Ikke ok ved avreise, leverandørens ansvar å følge opp  
3B= Ikke ok ved avreise, kommunens ansvar å følge opp

### Kode for avvik

LU= Luktproblemer  
UB= Utløpsvann blakket  
FS= Problemer med flyteslam  
SF= Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt  
KD= Problemer med kjemikaliedosering  
AT= Andre tekniske problemer

Gnr	Bnr	Adresse	Kundenavn	Servicedato	Type	Tilstand	Avvik	PO4-P	Turb (FTU)	Slam	pH/Temp	Kommentar
85	14	Kvalvågveien 420, 5956 Vågseidet, Norge	Gotlib Gullaksen	2018-02-10	S	1	-	1	-	10	- / 12	
85	6	Kvalvånesvegen 380, Lindås	Kåre Kvalvåg	2018-02-10	S	2	-	1	-	30	- / 12	
85	6	Kvalvånesvegen 380, Lindås	Kåre Kvalvåg	2018-08-07		1		1		90	/	
177	21	Seimsstranda 479, 5912 Seim, Norge	Sverre Nesse	2018-08-06		2		1		75	/	