

Service rapporter for 2018

Hei

Sender over kopi av service rapporter for utførte services i 2018.

Kommune: Lindås

Gjelder gnr : 214/78,92/19

På vegne av tidligere NST Agenturer.

Hilsen

Miljørens AS

Anne-Karin Nilsen



Service Mobilnr. 94970680

SERVICERAPPORT

Kunde:	LAILA KALNES	GNR:	214
Arbeidssted:		BNR:	78
Anleggstype: AT	10	Kommune:	LINDÅS
Etter pollering:	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>		
Pumpekuptype:			
Dato:	24/10-18		Prøve stoffer
Kontroll av visuell	I orden	Bør skiftes	
- Elektrisk kabel / skap	OK		KOF
-			BOF
- Slam mengde; %	ikke i bruk		SS
- Vann i anlegg	OK		NH4 - N
- Strømning	OK		Ntotal
- Låser	OK		Fosfor
Kontroll av pumpekum			
- Låser			
- Guiderør			
- Rørplegg			
- Tilbakeslagsventil			
- Pumpehus			
- Festeanordninger			
- Kontroll av pumpekum			

Signatur: Svein Nilse

Notater: ikke tatt i bruk



Miljørens AS

Service Mobilnr. 94970680

SERVICERAPPORT

Kunde: <u>PREBEN LAMPE</u>		GNR: <u>923</u>	
Arbeidssted:		BNR: <u>19</u>	
Anleggtype: AT <u>10</u>		Kommune: <u>LINDÅS</u>	
Etter pollering: <u>Ja</u> <u>Nei</u>			
Pumpekumtype:			
Dato: <u>8/10-18</u>		Prøve stoffer	
Kontroll av visuell	I orden	Bør skiftes	
- Elektrisk kabel / skap	<u>OK</u>		KOF
-			BOF
- Slam mengde; %	<u>1%</u>		SS
- Vann i anlegg	<u>OK</u>		NH4 - N
- Strømning	<u>OK</u>		Ntotal
- Låser	<u>OK</u>		Fosfor
Kontroll av pumpekum			
- Låser			
- Guiderør			
- Rør opplegg			
- Tilbakeslagsventil			
- Pumpehus			
- Festeordninger			
- Kontroll av pumpekum			

Signatur: Svein Nih

Notater: Anlegg fungerer fint utlede lukt