



# Statens vegvesen

## Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9116-2019	Mime-nr.:	18 / 46885-6	Vedtaks nr.:	N9116-2019
Veg nr.:	Fv 57	fra Hp/km:	01 / 3,150	til Hp/km:	01 / 4,150
Strekning:	Lindåsvegen. FV 57 - 01 / 3,640 - Lindås kommune			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres: <b>Etablering av landbuksavkjørsle for uttak av tømmer.</b>					
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	14 mars 2019	Til dato:	10 mai 2019	Fra kl.:	07:00 Til kl.: 20:00
Annet: Man - fre.					
Region: Vest			Region (2):		
Avdeling: Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland			Telefon:	95 845 124	Faks:
Adresse:			e-post: <a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a>		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Vaktperson ved behov.		Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 13.03.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre.....  ⇒ Navnet på selskapet \_\_\_\_\_  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
 b) Utførende iht. byggherreforskriften  ⇒ Entreprenør/byggeleder Dalegruppen AS e-post: robert@dale-gruppen.no  
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift  ⇒ Navn på ansvarlig Dalegruppen AS e-post: robert@dale-gruppen.no
- Ansvarshavende: Robert C Dale Tlf./e-post: 99215777  
 Stedsansvarlig(e): Robert C Dale Tlf./e-post: 99215777
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):  
 Politi.....  Brannvesen.....  Ambulanse/lege.....   
 Vegtrafikkentralen.....   
 Skole.....  ⇒ Angi hvilke(n): \_\_\_\_\_  
 Kollektivselskap.....  ⇒ Angi hvilke(t): Skyss  
 Radio, presse m.m.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_  
 Andre.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_
- Tillatelser:  
 Gravetillatelse.....  Arbeidstillatelse.....   
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:  
Arbeid skal utføres i samsvar med Vedtaksbrev fra Svv av 09.11.2018 med ref.nr. 18 / 46885-6.  
Bruk godkjent sikring ved arbeid i vegens sikkerhetssone. Byggjerde ved evt behov. Bruk vaktperson ved behov, ex lossing fra vegbane mm.  
Se skilt- og sikringsplan side 2 og 4.  
Skilt skal kun være aktive ved behov. Bruk av midlertidig nedsatt hastighet skal kun benyttes når det er absolutt behov.  
Arbeid som medfører delvis hindring i ett kjørefelt bør ikke forekomme til tider med stor trafikk.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen 13.03.2019  
Sted Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit  
Sign. (etter fullmakt)





# Statens vegvesen

## Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9116-2019	Mime-nr.:	18 / 46885-6	Vedtak nr.:	N9116-2019
Veg nr.:	Fv 57	fra Hp/km:	01 / 3,150	til Hp/km:	01 / 4,150
Strekning:	Lindåsvegen. FV 57 - 01 / 3,640 - Lindås kommune			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Etablering av landbuksavkøyrsløse for uttak av tømmer.				
Utførende av arb. varsling*:	Dalegruppen AS				
Adresse:	Hardangervegen 72, 5224 Nesttun				
Ansvarshavende:	Robert C Dale	Tlf./e-post:	99215777		
Stedsansvarlig(e):	Robert C Dale	Tlf./e-post:	99215777		
Arbeidet utføres	fra dato:	14 mars	2019	Til dato:	10 mai 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

### Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:	
	110	2
1098 BI lykt	2	
Anleggs trafikk	808.713	2
	362.50	6
	802	2
	364.50	2
Godkj T3sikr	et beh.	
Byggjerde	v/behov	
	Vakt	1

### Merknader:

Etablering av landbuksavkøyrsløse for uttak av tømmer.  
 Bruk av vaktmann ved behov  
 Bruk av godkjent sikring  
 Skilting i henhold til plan.

Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering.

Skilt skal KUN være aktive ved behov.


Max utstrekking med midlertidig nedsatt hastighet . 250 m.

Bruk 1098 blinklykt på skiltstolper for 110-skilt.

### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

13.03.2019

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sted\*

Dato\*

Sign. (etter fullmakt)\*



# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9116-2019	Mime-nr.:	18 / 46885-6	Vedtak nr.:	N9116-2019
Veg nr.:	Fv 57	fra Hp/km:	01 / 3,150	til Hp/km:	01 / 4,150
Strekning:	Lindåsvegen. FV 57 - 01 / 3,640 - Lindås kommune			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Etablering av landbuksavkøyrsløse for uttak av tømmer.				
Ansvarshavende:	Robert C Dale		Tlf./e-post:	99215777	
Utførende arb.v.*:	Dalegruppen AS			Adresse: Hardangervegen 72, 5224 Nesttun	

Arbeidet utføres i perioden			Arbeidets varighet		
Fra dato:	14 mars	2019	Til dato:	10 mai	2019
					2 mnd

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Stor trafikk morgen og ettermiddag på veg

Høyt fartsnivå på veg

Myke trafikanter

Påkjørsel

Arbeid ved veg

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
1: Påkjørsel i veg ved inn / utkjøring fra område	3	2	6
2: Biler kommer i stor fart inn mot arbeidsområde.	2	3	6
3: Uvedkommende innenfor sperringer	1	2	2
4: Påkjørsel i arbeidsområde	3	2	6
5: Ved etablering av arbeidsområde blir arbeidere stående i vegbane	3	2	6
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "lilleopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- Varsle med skilt 110, arbeid ved veg.samt bruk av 808 skilt. Bruk av vaktmann ved behov
- Justere fartsgrense til 50km/t dette for å bedre ut / inn kjøring fra arbeidsområde.
- Avsperring av arbeidsområde med byggegjerde. Bruk av vakt ved behov. Fotgjengere benytter motsatt side
- Bruk av godkjent sikring ut mot vegbanen.
- Skilt før sikring. Tung sikring etableres med kranebil fra utsiden av vegbane. Bruk av strobelys.
- 
- 
- 
- 
- 
- 

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "lilleopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Robert C Dale** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.\*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.


(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

### Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse (Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	N9116-2019	Mime-nr.:	18 / 46885-6	Vedtatt nr.:	N9116-2019
Veg nr.:	Fv 57	fra Hp/km:	01 / 3,150	til Hp/km:	01 / 4,150
Strekning:	Lindåsvegen. FV 57 - 01 / 3,640 - Lindås kommune			Sted:	Lindåsvegen
Ansvarshavende*:	Robert C Dale			Tlf./e-post:	99215777
Utførende entreprenør:	Dalegruppen AS			Adresse:	Hardangervegen 72, 5224 Nesttun
				(Ev.e-post)	robert@dale-gruppen.no
Utførende arb. varsling*:	Dalegruppen AS			Adresse:	Hardangervegen 72, 5224 Nesttun
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	Org nr 913 502 388			(Ev. e-post:)	robert@dale-gruppen.no
Stedsansvarlig(e):	Robert C Dale			Tlf./e-post:	99215777
Arbeid som skal utføres*:	Etablering av landbuksavkjørsle for uttak av tømmer.				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	14 mars	2019	Til dato:	10 mai	2019
					2 mnd



Etablering av landbuksavkjørsle for uttak av tømmer  
Referanse Statens Vegvesen: 18/46885-6  
Bruk av godkjent sikring når arbeid med etablering av avkjørsle er nærmere vegbanen enn 4 meter  
Midlertidige arbeidsvarslingsskilt blir bare benyttet når arbeid pågår.  
Bruk av vaktmann ved behov  
Avsperring av arbeidsområde







Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9116-2019	Mime-nr:	18 / 46885-6	Vedtak nr.:	N9116-2019
Veg nr.:	Fv 57	fra Hp/km:	01 / 3,150	til Hp/km:	01 / 4,150
Strekning:	Lindåsvegen. FV 57 - 01 / 3,640 - Lindås kommune			Sted:	Lindåsvegen
Utførende:	Dalegruppen AS				
Ansvarshavende:	Robert C Dale				
Stedsansvarlig:	Robert C Dale				
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:				

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

