



Isdalstø Auto Eiendom AS
Postboks 153
5903 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 19/900 - 19/9071

Saksbehandlar:
Linda Folkestad
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:
15.03.2019

Vedkomande årsrapport oljeutskiljar -GBNR 188/415 (Circle K) Kvassnesvegen 29, Gjervik Ytre

Teknisk drift har motteke årsrapport 2018 for anlegg ved gbnr 188/415 Kvassnesvegen 29, Gjervik Ytre. Anlegg har utslepp til kommunalt avløpsnett.

For anlegg som har utslepp til kommunalt avløpsnett vert det sett krav om **minimum 1 tømning per år**. Nokre anlegg vil sjølvsagt ha behov for fleire tømningar. Anleggseigar skal da påse at anlegg vert tømt etter behov og **minst 1** gong i året.

Årsrapport for **2018** viser at anlegg ikkje er tømt. Vi har ingen informasjon om når anlegg vart tømt sist. Kommunen har vore i kontakt med tømmeoperatør og gitt melding om at alle utskiljaranlegg som er knytt på vårt avløpsnett skal tømmeast **minimum 1 gong per år** (jf. vilkår for å ha påslepp på kommunalt nett).

Vi ser at detfor 2018 er utført 2 analyser av utsleppsvatn. Disse er ikkje dokumentert i årsrapport (analyse-rapport frå godkjent laboratorie). Analyserapporter skal leggst ved som dokumentasjon på at krav til utslepp er stetta. Som grunneigar og abonnent på avløpstenester i Lindås har Isdalstø Auto Eiendom AS hovudansvar for at kommunen sine krav vert stetta. Vi ber Dykk sørge for at anlegg vert dokumentert og tømt iht til våre krav.

Førehandsvarsel om tilsyn:

På bakgrunn av manglar i årsrapport ser vi behov for å ha tilsyn med anlegg. Føremål med tilsyn er å få på plass gode drifts-, vedlikehalds- og rapporteringsrutiner. I samsvar med forvaltningslova §16 gir vi førehandsvarsel om tilsyn av anlegg. Tidspunkt for tilsyn kjem vi komme tilbake til i vedtak – varsel om tilsyn.

Med helsing

Arne Helgesen
Avdelingsleiar vatn og avløp

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.



Mottakarar:

Isdalstø Auto Eiendom AS

Postboks 153

5903

ISDALSTØ