

Kommunens saksnr.

11/1220

Vedlegg nr.

G-

Q1
slutt**Kontrollerklæring med sluttrapport**

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 24-2, jf. SAK10 § 12-5 og § 14-8

Kontrollerklæring skal sendes til *ansvarlig søker*.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	217	78					1263 LINDÅS
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	ROMARHEIM				5994	VIKANES	

Ansvarlig kontrollerende	
Foretakets navn	Organisasjonsnr.
KLEIVDAL TAKSERING AS	916271654

Ansvarsrett erklært dato	29.03.2017
-----------------------------	------------

Ansvarsområdet	
Hentet fra erklæring om ansvarsrett	KONTROLL AV VÅTROM
	KONTROLL AV LUFTTETTHET I BOLIG

Sluttrapport	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll
Vedlegg	Plan for uavhengig kontroll
	Vedlegg nr. G-

Erklæring og underskrift		
Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.		
Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.		
Dato	Kontrollerende foretaks underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
12.04.2019	<i>Terje Kleivdal</i>	TERJE KLEIVDAL




Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak	Versjonsnr.	Dato	Signatur, ansv. kontrollerende
Eiendom/byggested	Gnr. Bnr.	1263 LINDÅS	12.04.2019	<i>Torgeir Alnæs</i>
	Saksj.nr. Feste.nr.	ROMARHEIM		
	Bygn.nr.	Postnr.	Poststed	
	1263 LINDÅS	5994	VIKANES	

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering (ref. avvikslogg))	Avvik sendt søker/ tiltaksnavn (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Kontroll av våtrom	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Tegninger som viser plassering av sluk i plan og høyde. Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet, produktsertifikat for sluk og godkjent bevis for membran.				
Kontroll av lufttethet i bolig	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet. Dokumentasjon/måleprotokoll av utførelse, kvalitetssikring i forbindelse med tetthetsmåling.				

21
s202



Punkt Id	Øst	Nord	Høyde
P 1	317276.05	6737304.64	76.70
P 2	317275.25	6737303.77	76.70
P 3	317272.36	6737306.48	76.70
P 4	317273.19	6737307.37	76.70
P 5	317270.41	6737309.98	76.70
P 7	317270.20	6737310.17	79.11
P 8	317277.88	6737318.27	79.11
P 9	317286.70	6737309.90	79.11
P 10	317279.13	6737301.75	79.11
P 12	317278.92	6737301.94	76.70

Endre Romarheim
Kommunaleiendomsset32

14.08.2018

1:500

Innmålt grunnmur
Gnr 217, bnr 78, Romarheim
Tilaksnavar: Endre Romarheim

922

Lindås kommune

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

317800

317250

317200

6737300

6737250

