

# Erklæring om ansvarsrett

etter plan- og bygningslovens §23-3



## Erklæringen gjelder

### Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Andre Gnr/bnr Adresse  
Lindås 142 3 142/9 Kvamsvegen, 5911 ALVERSUND

## Foretak

Organisasjonsnummer Navn Adresse  
986462929 MAJO EIGEDOM AS Lindåsvegen 154, 5916 ISDALSTØ

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon e-postadresse  
Magnus Helgesen 97709118 97709118 magnus.helgesen@boligpartner.no

### Foretaket har sentral godkjenning for

funksjon	fagområde	tiltaksklasse
Utførelse	Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner	1
Søker	Andre	1
Prosjektering	Konstruksjonssikkerhet	1
Kontroll	Våtrom (i boliger)	1
Kontroll	Lufttetthet (i nye boliger)	1

## Ansvarsområde

### Kontroll

Ansvarsområde  
Kontroll av boligens våtrom og lufttetthet ihht prosjektering, gjeldende forskrifter og lovverk

Tiltakskl. Kontrollertklæring foreligger ved  
1 Ferdigatt.

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.

## Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK10 kap. 10 og 11.

Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten.

### Ansvarlig foretak

Dato 04.04.19

Signatur

Kommunens saksnr.:

Vedlegg

G

Side

av

## Plan for uavhengig kontroll



<b>Ansvarlig kontrollerende</b>	Foretak Majo Eiendom AS	Org.nr 986462929	Versionnr 1	Dato 04.04.2019	Signatur/ansv. kontrollerende <i>Olav Jørgen Selvig</i>
<b>Eiendom/byggested</b>	Gnr. 142   Bnr. 3/9	Festnr.   Seksj.nr.   Bygn.nr.   Kommune Lindås	Adresse Kvamsvegen	Postnr. 5911	Poststed Alversund

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (rel. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Apne avvik sendt kommunen (dato)
kontroll våtrom i bolig	Villanger & Sønner AS 925580376	tegninger og arbeidsgrunnlag				
tetthet i bolig	Villanger & Sønner AS 925580376	protokoll for trykktest				