

Kommunens saksnr.	Vedlegg nr. G-
-------------------	-------------------



Kontrollerklæring med sluttrapport

Kontrollerklæring skal sendes til, og arkiveres av ansvarlig søker.


Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	202	86					Lindås Kommune
	Adresse			Postnr.	Poststed		
	Helleåsen 39			5915	Hjelmås		

Ansvarlig kontrollerende	
Foretakets navn Eriksen Byggkontroll AS	Organisasjonsnr. 987918853

Ansvarsrett gitt dato	06.03.2018
--------------------------	------------

Ansvarsområdet	
Hentet fra søknad om ansvarsrett	Kontroll av: Tetthet Tiltaksklasse 1

Sluttrapport	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll
Vedlegg	Plan for uavhengig kontroll
	Vedlegg nr. G-

Erklæring og underskrift		
Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.		
Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.		
Dato 18.03.2019	Kontrollerende foretaks underskrift 	Gjentas med blokkbokstaver Stein Eriksen

Eriksen Byggkontroll AS
org 987 918 853 no

Plan for uavhengig kontroll

Eriksen Byggkontroll AS

Ansvarelig kontrollerende	Foretak Eriksen Byggkontroll AS	Org.nr 987918853	Versjonsnr. 1	Dato 18.03.2019	Signatur, ansv. kontrollerende <i>Stein Eriksen</i>	org 987 918 853 no			
Eiendom/byggested	Gnr. 202	Bnr. 86	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Lindås Kommune	Adresse Helleåsen 39	Postnr. 5915	Poststed Hjelmås

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarelig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Lufttetthet	EB AS 987 918 853	- Dokumentasjon for gjennomført kvalitetssikring for måling av lufttetthet.	15.03.2019			
	EB AS 987 918 853	- Registrerte målerverdier for lufttetthet (protokoll fra tetthetsmåling)	15.03.2019			
	EB AS 987 918 853	- Rutine for kvalitetssikring for måling av lufttetthet	15.03.2019			

Kommunens saksnr.	Vedlegg nr. G-
-------------------	-------------------



Kontrollerklæring med sluttrapport

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 24-2, jf. SAK10 § 12-5 og § 14-8

Kontrollerklæring skal sendes til *ansvarlig søker*.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	202	86					LINDÅS
	Adresse			Postnr.	Poststed		
	HELLEÅSEN 39			5915	HJELMÅS		

Ansvarlig kontrollerende	
Foretakets navn	Organisasjonsnr.
OMEGA AKERHOLDT AS	913130529

Ansvarsrett erklært dato	06.03.2018
--------------------------	------------

Ansvarsområdet	
Hentet fra erklæring om ansvarsrett	FUKTSIKRING AV VÅTROM

Sluttrapport	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll
Vedlegg	Plan for uavhengig kontroll
	Vedlegg nr. G-

Erklæring og underskrift		
Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.		
Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.		
Dato	Kontrollerende foretaks underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
10.04.2019	<i>Eirik Kahrs</i>	EIRIK KAHR

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarelig kontrollerende	Foretak OMEGA AKERHOLDT AS	Org.nr 913 130 529	Versjonsnr. 1	Dato 10.04.2019	Signatur, ansv. kontrollerende <i>Cirik Kahre</i>				
Eiendom/byggested	Gnr. 202	Bnr. 86	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Lindås	Adresse Helleåsen 39	Postnr. 5915	Poststed Hjelmås

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarelig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Fuktsikring av våtrom	Byggtapetserer Frank Georg Fosse AS 990243824	Dokumentasjon for gjennomført kvalitetssikring.	09.04.2019	Ingen avvik		
	Byggtapetserer Frank Georg Fosse AS 990243824	Produktdokumentasjon for membran Billedokumentasjon av membran	09.04.2019	Ingen avvik		
	Stusdal VVS 912319164	Dokumentasjon for kvalitetssikring. Dokumentasjon for benyttelse av sluk.	09.04.2019	Ingen avvik		
	Eriksen Byggkontroll AS 987918853	Sluttkontroll med kontroll av fall og i samsvar med prosjektering.	09.04.2019	Ingen avvik		
OMEGA AKERHOLDT AS						
913130529						