Kommunens saksnr.	Vedlegg nr.	Side
	G-1	1 av 1

KVALITETSKONTROLL

Gjennomføringsplan

Versjonsnr.	Dato	Signatur, ansv. søker
2	19.06.2019	Magnus Leite

Eiendom / byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Adresse	Postnr.	Poststed
	141	74				Lindås	Stølhaugane Erstasdvegen	5911	Alversund

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks-klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Søker	Ansvarlig søker	1	Majo eigedom as 986462929	☐	☐	☐	☐	☐
pro	sit.plan terrengtilp.estet utf	1	Leite og Hovden 936794025	☐	07.08.18 ☐	☐	☐	☐
pro	oppmålingsteknisk prosjektering	1	Leite og Hovden 936794025	☐	07.08.18 ☐	☐	☐	☐
pro	gravedybde,oppbygging av bærelag og krav til komprimer	1	Leite og Hovden 936794025	☐	07.08.18 ☐	☐	☐	☐
pro	Mur og betongarb inkl pipe	1	Leite og Hovden 936794025	☐	07.08.18 ☐	☐	☐	☐
pro	Tømrerarbeid	1	Leite og Hovden 936794025	☐	07.08.18 ☐	☐	☐	☐
pro	Bygningsm arb i våtrom,membran og plass av sluk	1	Leite og Hovden 936794025	☐	07.08.18 ☐	☐	☐	☐
Pro	pro av balanser ventilasjon	1	Systemair as 929387384	☐	17.08.18 ☐	☐	☐	☐
pro	rørinstallasjon vann og avløp	1	Kvalheim vvs as 988408700	☐	17.08.18 ☐	☐	☐	☐
utf	rørinstallasjon vann og avløp	1	Kvalheim vvs as 988408700	☐	☐	☐	☑	☐
Utf	byggplassering	1	Lindås kommune 935084733	☐	☐	☐	☑	☐
utf	Graving-boring og sprenging	1	Alversund maskinstasjon 937664044	☐	☐	19.06.2019 ☐	☐	☐
Utf	tømrerarbeid inkl våtrom	1	Majo eigedom as 986462929	☐	☐	☐	☑	☐
Utf	Betongarbeid Radonsikring	1	Majo eigedom as 986462929	☐	☐	☐	☑	☐
utf	ventilasjonsarbeid	1	Majo eigedom as 986462929	☐	☐	☐	☑	☐
kontroll	Kontroll av våtrom i bolig	1	Villanger & Sønner as 925580376	☐	☐	☐	☑	☐
kontroll	Kontroll av lufttetthet i bolig	1	Villanger & sønner as 925580376	☐	☐	☐	☑	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐

Blankett 5185 Bokmål © Kvalitetskontroll AS - Godkjennelse fra Direktoratet for byggkvalitet - Publisert 01.01.2016