

Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.

G-



Kontrollerklæring med sluttrapport

Kontrollerklæring skal sendes til, og arkiveres av ansvarlig søker.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	142	18					Lindås Kommune
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Øvre Kvamme				5911	ALVERSUND	

Ansvarlig kontrollørende	
Foretakets navn	Organisasjonsnr.
Norgeshus Hindenes Hus As	979446586

Ansvarsrett gitt dato	
--------------------------	--

Ansvarsområdet	
Hentet fra søknad om ansvarsrett	<ul style="list-style-type: none"> - Uavhengig kontroll lufttetthet - Uavhengig kontroll våtrom

Sluttrapport	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll
Vedlegg	Plan for uavhengig kontroll
	Vedlegg nr. G-

Erklæring og underskrift		
Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.		
Ansvarlig kontrollørende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.		
Dato	Kontrollerende foretaks underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
06.09.2019		ROALD HEIMVIK

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak Norgeshus Hindenes Hus AS	Org.nr 979446586	Adressenr. 1	Dato 01.05.2019
Eiendom/byggested	Gnr. 142	Bnr. 18	Festn. 1	Adressenr. Øvre Kvamme



Postnr. 5911 | Poststed
ALVERSUND

Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltaksøver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
FUKTSIKRING AV VÅTROM	Prosjekterende bygg	Tegningsliste	30.04.18	Ingen avvik		
		Tegning som viser plassering avsluk i plan og høyde	30.04.18	Ingen avvik		
		Rutine som beskriver ansvarlig foretaks kvalitetssikring av kontrollområdet	20.06.19	Ingen avvik		
		Dokumentasjon av utf. kvalitetssikring i samsv m rutine	20.06.19	Ingen avvik		
		Godkjenningsbevis for membransjikt	15.07.19	Ingen avvik		
LUFFTETTETHET	Utførende tømrer	Melding om våtrom klart til inspeksjon	13.06.19	Ingen avvik		
		Innspeksjon av våtrom	14.06.19	Ingen avvik		
		Rutine som beskriver ansvarlig foretaks kvalitetssikring av kontrollområdet.	05.09.19	Ingen avvik		
		Dokumentasjon av utført kvalitetssikring i samsvar med rutine	05.09.19	Ingen avvik		
		Produktsertifikat for sluk	06.05.19	Ingen avvik		
	Inspeksjon av våtrom	14.06.19	Ingen avvik			
	Utførende tømrer	Rutine som beskriver ansvarlig foretaks kvalitetssikring av kontrollområdet	06.05.19	Ingen avvik		
		Dokumentasjon/måleprotokoll av utført kvalitetssikring i samsvar med rutine	28.08.19	Ingen Avvik Lekkasjetal 0,96		