

Kunde	Fra	
21447 - Bernt Olsen Ramsvikveien 18 Ramsvikveien 18 5179 GODVIK	Biovac Environmental Technology AS Farexvegen 19 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: Miljøteknik Vest E-post: Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11234159 Ordrenavn: o-22476-prd Dato: Servicerepresent... Jørund Brakstad	Skarsvegen 582 Hordaland 5911 ALVERSUND 1263 - Lindås kommune	907 09 554

Installasjonssted/utstyr
Navn: 22476 - FD 5 MG til Bernt Olsen

Generell informasjon			
Startdato: 13.09.2019 12:00	Prioritet: Normal	Ordrekategori: Montasje	Kommunetilhørighet: 1263 - Lindås kommun
Ferdigdato: 30.09.2019 23:16		Anleggstype: 704 BIOVAC FD 5 pe kl 1 MG	Gårds og bruks num... 147/69
Fakturastatus: Ikke fakturert			
Fakturatype: Regning			
Pris:			

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
24.10.2019	704 BIOVAC FD 5 pe kl 1 MG	8 - 8
24.10.2019	.	8 - 8

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99902111	Oppstart og opplæring 5pe	1	Stk	8 - 8

Monteringsrapport.

Beskrivelse	Verdi	Info
Serienummer Styreskap	0	
Serienummer anlegget		
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Nei	
Dersom nei, hvem er ansvarlig for feilen?	Biovac	Hevertventil var for lang, fungerte ikke. Måtte justere høyde på ventil.
Dersom feil forårsaket av kunde/entreprenør. Er kunde informert om feil og kostnader vedr. dette?	Nei	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Nei	Anlegget er testkjørt, ikke startet.
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer		
Første servicedato	15.05.2020	

30.09.2019

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final downward stroke.

Jørund Brakstad