

10214703 Kvassnesvegen

Analyseresultater løsmasseprøver

Prøvepunkt	Dybde m	Kote-høyde NN2000	Nord	Øst	Tørrvekt	Benzen	Toluen	Etylbenzen	Xylener	Alifater, >C8-C10	Alifater, >C10-C12	Alifater, >C12-C35	Benzo(a)-pyren	ΣPAH16	ΣPCB7	As	Pb	Cd	Cu	Cr	Hg	Ni	Zn	Merknad
					%	mg/kg																		
PG1	0,2-1,4	34.978	6718032.038	296578.016	93,9	<0,010	<0,040	<0,040	0,1	<2,0	<5,0	23	<0,010	0,025	<0,007	<0,5	3	<0,02	85	29	<0,01	29	51	Fyllmasser
PG2	0,2-1,5	35.720	6718016.207	296622.754	76,5	<0,010	<0,040	<0,040	<0,040	<2,0	<5,0	58	<0,010	0,011	<0,007	<0,5	<1	<0,02	11	5	<0,01	18	16	Fyllmasser
PG3	0,3-1,3	35.894	6718038.261	296674.573	89,6	<0,010	<0,040	<0,040	<0,040	<2,0	<5,0	<10	<0,010	0,03	<0,007	2	3	<0,02	20	9	0,01	29	31	Fyllmasser
PG4	0,2-1	33.652	6717953.537	296579.535	82,9	<0,010	<0,040	<0,040	<0,040	<2,0	<5,0	20	<0,010	i.p.	<0,007	1	2	<0,02	25	11	0,02	39	29	Fyllmasser
PG4	1,0-2	33.652	6717953.537	296579.535	78,8	<0,010	<0,040	<0,040	<0,040	<2,0	<5,0	46	<0,010	0,013	<0,007	1	2	<0,02	42	22	<0,01	23	45	Fyllmasser
PG5	0,2-1,1	33.479	6717913.901	296598.077	96,6	<0,010	<0,040	<0,040	<0,040	<2,0	<5,0	19	<0,010	i.p.	<0,007	1	<1	<0,02	33	6	<0,01	26	20	Fyllmasser
Normverdi						0,01	0,3	0,2	0,2	10	50	100	0,1	2	0,01	8	60	1,5	100	50	1	60	200	

i.p. = ikke påvist

- Tilstandsklasse 1, meget god
- Tilstandsklasse 2, god
- Tilstandsklasse 3, moderat
- Tilstandsklasse 4, dårlig
- Tilstandsklasse 5, svært dårlig

