

Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.
G-

Side
1 av 1



Plan for uavhengig kontroll

Ansv. varlig kontrollerende	Foretak	Org.nr	Versjonsnr.	Dato	Signatur, ansv. kontrollerende
MAJO EIGEDOM AS	MAJO EIGEDOM AS	986 462 929	2	02.10.2019	<i>Majro Eide</i>
Eiendom/byggested	Gnr./Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr./Bygningsnr.	Kommune	Postnr. Poststed
215 19				Lindås	5913 Eikanger

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansv. varlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/tiltaksleder (dato)	Avvik sendt kommunen (dato)
kontroll av våtrom	Majo eigedom as 986462929	tegn, produktsetifikat og membran	11.09.2019			

S. 4

Kontrollerklæring med sluttrapportetter plan- og bygningsloven (pbl) § 24-2, jf. SAK10 § 12-5 og § 14-8
Kontrollerklæring skal sendes til *ansvarlig søker*.


Erklæringen gjelder							
Eiendom / byggested	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	215	19					Lindås
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Eikanger				5913	Eikanger	

Ansvarlig kontrollerende	
Foretakets navn	Organisasjonsnr.
MAJO EIGEDOM AS	986462929

Ansvarsrett erklært dato	02.07.15
--------------------------	----------

Ansvarsområde	
Hentet fra erklæring om ansvarsrett	Kontroll av våtrom

Sluttrapport	
<input checked="" type="checkbox"/> Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll <input type="checkbox"/> Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll <input type="checkbox"/> Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagte plan for uavhengig kontroll	
Vedlegg	Plan for uavhengig kontroll
	Vedlegg nr. G-

Erklæring og underskrift		
Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollreferat er uavhengig av foretakene som er kontrollert.		
Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.		
Dato	Kontrollerende foretaks underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
02.10.2019		MAGNUS HELGESEN

S. 6.

Leiv Eidsnes,
Eidsnesvegen 106,
5913 Eikangervåg.

FRÅSEGN.

Hermed vert vitna at eg har køyrd alt avfall som oppstod i forbindelse med riving/restaurering og påbygg på hus, samt garasje på gnr. 215, bnr. 91 i Lindås, eigar: Lars L. Eidsnes - til NGIR i Kjevikdalen og sortert det der til dei rette containarane.

Avfallet omfatta alle slag materialer som var til overs etter riving og nybygging.

Leveringa vart utført i tida 2016 - 2019.

Det vart køyrd 8-10 store lass på ein biltilhengar.

Eidsnes, den 18.11.2019

