



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: N9354-2019	Mime-nr: 19 / 233	Vedtak nr.: N9354-2019
Veg nr.: Fv. 565	fra Hp/km: 01 / 0,020	til Hp/km: 05 / 7,400
Strekning: Isdalstø - Austrheim kyrkje	Sted: Slettevegen	
Arbeid som skal utføres: Lampeskift		

Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 5 desember 2019	Til dato: 31 desember 2019	Fra kl.: 22:00 05:30
Annet: man - fre.		

Region: Vest	Region (2):
Avdeling: Hordaland	Avd. (2): Avd. (3):
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon: 95 845 124 Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 27.11.2017
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet BKK Enotek AS, Inge Husefest, inge.husefest@bkk.no
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder BKK Enotek AS e-post: ole.dyrkolbotn@bkk.no
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig Ramudden AS e-post: bergen@ramudden.no
- Ansvarshavende: Reidar Asphaug Tif./e-post: 922 22 870 / reidar.asphaug@ramudden.no
 Stedsansvarlig(e): Reidar Hvidsten Tif./e-post: 909 85 102 / reidar.hvidsten@bkk.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): Skyss / Vy
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Det er varierende fartsgrenser og ADT på strekket fra Isdalstø til Austrheim kirke. Midlertidig skilting og oppheving skal tilpasses eksisterende fartsgrense. (HB N301).
 Sikre tilstøtende veger.
 Ta særlig hensyn til myke trafikanter. Sikre disse trygg passering av arbeidsområder, om nødvendig ved bruk av trafikkvakt. Sikre lift med annet kjøretøy / god merking.
 Se også arbeidsbeskrivelse side 6, samt 3 skiltplaner side 2 - 4.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

27.11.2017

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9354-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9354-2019
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	01 / 0,020	til Hp/km:	05 / 7,400
Strekning:	Isdalstø - Austrheim kyrkje			Sted:	Slettevegen
Arbeid som skal utføres:	Lampeskift				
Utførende av arb. varsling*:	Ramudden AS				
Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdal				
Ansvarshavende:	Reidar Asphaug	Tlf./e-post:	922 22 870 / reidar.asphaug@ramudd		
Stedsansvarlig(e):	Reidar Hvidsten	Tlf./e-post:	909 85 102 / reidar.hvidsten@bkk.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	5 desember	2019	Til dato:	31 desember 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2+
	808.727	2+
	810.V90	
	810.H90	
	906	Ved behov
	362.50	4+
	362.60	4+
	1098	et behov


Merknader:

.Bruk 1098 blinkende gul lykt på skiltstolper for 110-skilt.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- 3 kommuner

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

27.11.2019

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg


Plan nr.:	N9354-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9354-2019
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	01 / 0,020	til Hp/km:	05 / 7,400
Strekning:	Isdalstø - Austrheim kyrkje		Sted:	Slettevegen	
Arbeid som skal utføres:	Lampeskift				
Utførende av arb. varsling*:	Ramudden AS				
Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalc				
Ansvarshavende:	Reidar Asphaug	Tlf./e-post:	922 22 870 / reidar.asphaug@ramudd		
Stedsansvarlig(e):	Reidar Hvidsten	Tlf./e-post:	909 85 102 / reidar.hvidsten@bkk.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	5 desember	2019	Til dato:	31 desember 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieil:		
	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2+
	808.727	2+
	810.V90	
	810.H90	
	906	Ved behov
	362.50	4+
	362.60	4+
	362.70	4+
	364.50	4
	1098	et behov
	802.150	2

Merknader:
 Bruk 1098 blinkende gul lykt på skiltstolper for 110-skilt.

Blankettfordeling:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/>	Utførende av arbeidet
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input checked="" type="checkbox"/>	Politiet
<input checked="" type="checkbox"/>	3 kommuner



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen	27.11.2019	Statens vegvesen
Sted*	Dato*	Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg


Plan nr.:	N9354-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9354-2019
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	01 / 0,020	til Hp/km:	05 / 7,400
Strekning:	Isdalstø - Austrheim kyrkje		Sted:	Slettevegen	
Arbeid som skal utføres:	Lampeskift				
Utførende av arb. varsling*:	Ramudden AS				
Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdal				
Ansvarshavende:	Reidar Asphaug	Tlf./e-post:	922 22 870 / reidar.asphaug@ramudd		
Stedsansvarlig(e):	Reidar Hvidsten	Tlf./e-post:	909 85 102 / reidar.hvidsten@bkk.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	5 desember	2019	Til dato:	31 desember 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:		
	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2+
	808.727	2+
	810.V90	
	810.H90	
	906	Ved behov
	362.50	4+
	362.60	4+
	362.70	4+
	364.50	4
	1098	et behov
	802.150	2

Merknader:
 Bruk 1098 blinkende gul lykt på skiltstolper for 110-skilt.

Blankettfordeling:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/>	Utførende av arbeidet
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input checked="" type="checkbox"/>	Politiet
<input checked="" type="checkbox"/>	3 kommuner



Fylles ut av skiltmyndigheten:		Statens vegvesen	
Bergen	27.11.2017	Arve Løtveit	
Sted*	Dato*	Sign. (etter fullmakt)*	

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9354-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtaks nr.:	N9354-2019
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	01 / 0,020	til Hp/km:	05 / 7,400
Strekning:	Isdalstø - Austrheim kyrkje			Sted:	Slettevegen
Arbeid som skal utføres:	Lampeskift				
Ansvarshavende:	Reidar Asphaug		Tlf./e-post:	922 22 870 / reidar.asphaug@ramudden.no	
Utførende arb.v.*:	Ramudden AS		Adresse: Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen		

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet			
Fra dato:	5 desember 2019	Til dato:	31 desember 2019		22:00 - 05:30

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Høy ADT	3	3	9
Nattarbeid, lysforhold	2	2	4
Myke trafikanter	1	1	1
	3	2	6
	3	2	6
	3	2	6
	2	2	4
	2	2	4
	2	2	4
	2	2	4
			0
			0
			0
			0
			0

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

- Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant

- Påkjørsel ved utsetting av arbeidsvarsling
- Påkjørsel/kollisjon arbeidere/arbeidsbiler i arbeidsområdet
- Påkjørsel av dirigenter
- Arbeid i høyden, fallende gjenstander, verktøy
- Syklister/myke trafikanter
- Konflikt mellom dirigert trafikk og lysregulert forgjengerovergang
-
-
-
-
-

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "lillegsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- Være oppmerksom på passerende trafikk. Bruke bil med varselblikker som buffer.
- Bruk av manuell dirigering, 906 ved behov. Arb.bil med parkert sliker som fungerer som buffer ved behov.
- Være oppmerksom på passerende trafikk. Tenke synlighet, siktzone, bremselengde og fluktmuligheter.
- Sikre at ingen oppholder seg under arbeid i høyden.
- Være oppmerksom ved det blir konflikt med GS-veg. Ferre syklister/myke trafikanter senere på natten.
- Være oppmerksom på lys som skifter farge. Påse at myke trafikanter kommer trygt over veien. Assistere ved behov.
-
-
-
-
-

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "lillegsopplysninger".)

Merknader: Være obs på syklister som kan komme med lite lyd og med relativt stor hastighet.

Det er viktig at montører venter med å begynne til dirigentene har skiltet opp og er klare til å starte dirigering.

Utrykningskjøretøy passerer med forsiktig etter anvisning fra dirigenter.

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skilteforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Reidar Asphaug** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	N9354-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtaks nr.:	N9354-2019			
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	01 / 0,020	til Hp/km:	05 / 7,400			
Strekning:	Isdalstø - Austrheim kyrkje			Sted:	Slettevegen			
Ansvarshavende*:	Reidar Asphaug			Tlf./e-post:	922 22 870 / reidar.asphaug@ramudden.no			
Utførende entreprenør:	BKK Enotek AS			Adresse:	Kokstadvegen 54, 5257 Kokstad			
				(Ev.e-post)	ole.dyrkolbotn@bkk.no			
Utførende arb. varsling*:	Ramudden AS			Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen			
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	913 798 317			(Ev. e-post:)	bergen@ramudden.no			
Stedsansvarlig(e):	Reidar Hvidsten			Tlf./e-post:	909 85 102 / reidar.hvidsten@bkk.no			
Arbeid som skal utføres*:	Lampeskift							
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)				
Fra dato:	5	desember	2019	Til dato:	31	desember	2019	22:00 - 05:30

BKK Enotek AS utføre lampeskift på ulike steder mellom Rundkjøringen på Isdalstø til kirken på Austrheim.

Arbeidet utføres fra liftbil som står i vegbanen, trafikken styres med manuell dirigering.

Arbeidet vil flytte seg fra lampe til lampe. Egen trafikkvakt skal vurderes der myke trafikanter kan komme nære arbeidsområdet. Sideveger, kryss og andre veger som kommer inn mot arbeidsområdet skal skiltes med skilt 110 vegarbeid, skilt 808.727 manuell dirigering og skilt 810 svingpil høyre/venstre.

Dersom arbeidsområdet skulle komme i konflikt med lysregulert fotgjengerovergang, er det viktig at dirigenter er oppmerksomme myke trafikanter, og assisterer disse trygt over vegen.

Fartsgrense varierer fra 30- 80 km/t.
ÅDT varierer fra 1100 til 9300.

Det er viktig at dirigentene og el-montørene har god dialog om hva som er arbeidsområdets utstrekning. Dette med spesiell tanke på stikkveger som kan dukke opp mellom stopppunkter og gjenntagelse av 362.50-skilte.

Arbeidet er forventet å ta 1 natt, og vil bli utført innenfor den søkte perioden.



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N9354-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9354-2019
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	01 / 0,020	til Hp/km:	05 / 7,400
Strekning:	Isdalstø - Austrheim kyrkje			Sted:	Slettevegen
Arbeid som skal utføres:	Lampeskift				
Ansvarshavende:	Reidar Asphaug			Tlf./e-post:	922 22 870 / reidar.asphaug@ramudden.no
Utførende av arbeidsvarsling:	Ramudden AS			Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	5 desember	2019	Til dato:	31 desember	2019





Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9354-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9354-2019
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	01 / 0,020	til Hp/km:	05 / 7,400
Strekning:	Isdalstø - Austrheim kyrkje			Sted:	Slettevegen
Utførende:	Ramudden AS				
Ansvarshavende:	Reidar Asphaug				
Stedsansvarlig:	Reidar Hvidsten				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

