

29 NOV 2019

Nullstill

2.12.2019

DIREKTORATET
FOR BYGGKVALITET

Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Ark. saksnr. 14/4412
Saksh. Tiltakskode

Søknaden gjeld						
Eigedom/ byggjestad	Gnr. 193	Bnr. 25	Festnr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bustadnr. Kommune Lindås
	Adresse Hopsdalsvegen 105 A			Postnr. 5915	Poststad Hjelmås	

Ferdigattest	
Tilfredsstillert tiltaket krava til ferdigattest?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Dersom nei, fyll ut informasjonen nedanfor
Det står att følgjande arbeid av mindre vesentleg betydning som vil bli utført innan 14 dagar:	Dato
Type arbeid	
Stadfesting av at desse arbeida er utførte vil vere kommunen i hende innan:	Dato

Oppdatert dokumentasjon	
Er det utført ikkje søknadspliktige endringar/justeringar i forhold til løyvet?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Dersom ja, legg ved oppdatert situasjonsplan, teikningar eller dokumentasjon som viser kva som er utført.

Sluttrapport for avfall		
Sluttrapport av	Dato 01.07.15	skal leggjast ved søknaden
Ansvarleg søker forpliktar seg til å sjå til at sluttrapporten vert ajourført og oppbevart		Vedlegg nr. K -

Varmesystem			
Energiforsyning		Varmefordeling	
<input type="checkbox"/> Elektrisitet	<input type="checkbox"/> Sol	<input type="checkbox"/> Vassboren golvvarme	<input checked="" type="checkbox"/> Ikkje relevant
<input type="checkbox"/> Biobrensel	<input type="checkbox"/> Gass	<input type="checkbox"/> Vassboren radioator	
<input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft	<input type="checkbox"/> Olje/parafin	<input type="checkbox"/> Elektriske varmekabler	
<input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø	<input type="checkbox"/> Anna	<input type="checkbox"/> Elektriske panelomnar	
<input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme		<input type="checkbox"/> Luftoppvarming	
		<input type="checkbox"/> Kamin/omn/peis	
		<input type="checkbox"/> Anna	

Erklæring	
<input type="checkbox"/>	Ein stadfester at tilstrekkeleg dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert eigaren av byggverket

Vedlegg			
Beskriving av vedlegg	Gruppe	Nr. frå – til	Ikkje relevant
Situasjonsplan, avkøyringsplan	D	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Teikningar, plan, snitt, fasade	E	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Utgreiingar/kart	F	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Gjennomføringsplan	G	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskriving	K	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Bustadspesifikasjon i matrikkelen	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Uttaler frå andre offentlege myndigheiter	I	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Andre vedlegg	Q	-	<input type="checkbox"/>

Underskrifter			
Ansvarleg søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)		Tiltakshavar (berre for tiltak utan ansvarleg søker pbl § 20-4)	
Føretak		Namn	
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon	
Björg B. Dyrdal		97086167	
E-post	E-post		
bj-dyrdal@hotmail.com			
Dato	Underskrift	Dato	Underskrift
27.11.19	Björg Børveit Dyrdal		
Gjenta med blokkbokstavar		Gjenta med blokkbokstavar	
BJØRG BØRVEIT DYRDAL			

Hjelmås 27.11.19

Sluttrapport for avfall etter oppsett av grindabygg.

Carporten er bygd som grindabygg .dvs. av heile trær med trenaglar.
Huset var ferdigstilt til 01.07.15.
Denne bygningsmetoden har kun treverk som avfall og det er brukt til ved.

Mvh.

Björg Børtveit Dyrdal

Björg Børtveit Dyrdal