

Gjennomføringsplan

Etendom / byggested	Gnr. 141	Bnr. 85	Festent.	Saksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Lindås	Adresse Støilhaugane	Versionnr. 3	Dato 12.12.2019	Signatur, ansv. søker	Postnr. 5911	Poststed Alversund
---------------------	----------	---------	----------	-----------	----------	----------------	----------------------	--------------	-----------------	-----------------------	--------------	--------------------

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)	Tiltaks-klasse	Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollserklæring					Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
			Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/et-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigtest		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
søk	Ansvarlig søker	1	Majo eigedom as 986462929	☐	☐	☐	☐	☒
pro	sit.plan terrengtilp.estet utf	1	Leite og Hovden 936794025	☐	18.10.2018	☐	☐	☒
pro	oppmålingsteknisk prosjektering	1	Leite og Hovden 936794025	☐	18.10.2018	☐	☐	☒
pro	trekonst og tømrerarbeid	1	Leite og Hovden 936794025	☐	18.10.2018	☐	☐	☒
pro	fundamentløsning mur og betongarbeid radonsikring	1	Leite og Hovden 936 794 025	☐	18.10.2018	☐	☐	☒
pro	Byggingssm. arb. i våtrom, membran og plassering av sl	1	Leite og Hovden 936794025	☐	18.10.2018	☐	☐	☒
pro	brannkonsept	1	Leite og Hovden 936794025	☐	18.10.2018	☐	☐	☒
pro	pro av balanser ventilasjon	1	Systemair as 929387384	☐	19.10.2018	☐	☐	☒
pro	støttemurer	1	Majo eigedom as 986462929	☐	23.10.2018	☐	☐	☒
pro	va og sanitæranlegg i 4mannsbolig	1	Stendal vvs as 980626180	☐	17.10.2018	☐	☐	☒
utf	va og sanitæranlegg i 4mannsbolig	1	Stendal vvs as 980626180	☐		☐	27.11.2019	☒
utf	Graving-boring og sprengning	1	Alversund maskinstasjon 93766404	☐		19.06.2019		☒
utf	Byggplassering innmåling	1	Lindås kommune 935084733	☐			24.06.2019	☒
utf	Tømrerarbeid inkl våtrom	1	Majo eigedom as 986462929	☐		14.06.2019		☒
utf	betongarbeid radonsikring	1	Majo eigedom as 986462929	☐		14.06.2019		☒
utf	Ventilasjonsarbeid	1	Majo eigedom as 986462929	☐		14.06.2019		☒
kontroll	kontroll av våtrom i bolig	1	Vallanger & sønner as 925580376	☐			12.12.2019	☒
kontroll	kontroll av lufttettethet i bolig	1	Vallanger & Søner as 925580376	☐			12.12.2019	☒