



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9367-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9367-2019
Veg nr.:	FG 57	fra Hp/km:	201 / 0,839	til Hp/km:	201 / 1,715
Strekning:	Lindåsvegen v/ Isdalstø	Sted:	Isdalstø		
Arbeid som skal utføres: Montering av nytt rekkverk mellom gang/sykkelveg og fylkesveg.					

Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	16 desember 2019	Til dato:	24 desember 2019	Fra kl.:	07:00
				Til kl.:	16:00
Annet: Mån. - fre.					

Region:	Vest	Region (2):	
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	
		Avd. (3):	
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	
		Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☒	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ 30	☐ 40	☐ 50	☐ 60	☐ 70	☐ 80
☐ 90	Trafikkvaktar leiar mjuketrafikanter			Manuell dirigering.....	☒
forbi arbeidsområdet.				Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 13.12.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☒ Navnet på selskapet Statens vegvesen v/ Solfrid Kvamme
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☒ Entreprenør/byggeleder Mesta AS, Nordhordland e-post: 0
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☒ Navn på ansvarlig Mesta AS, Nordhordland e-post: 0
- Ansvarshavende: Laila Bjørge Tlf./e-post: 91179689 laila.bjorge@mesta.no
Stedsansvarlig(e): Sjå eiga liste. Tlf./e-post: 0
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikksentralen..... ☒
Skole..... ☐ Angi hvilke(n):
Kollektivselskap..... ☐ Angi hvilke(t):
Radio, presse m.m..... ☐ Angi hvem:
Andre..... ☐ Angi hvem:
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☐ Arbeidstillatelse..... ☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
Arbeidet vil pågå frå GS-veg. Trafikk på Fv blir ikkje berørt.
Trafikkvaktar skal rettleia trafikantar som skal passere arbeidsområdet. Mjuke trafikantar skal ikkje leiast ut i Fv.
Ta omsyn til tider med stor GS-trafikk. (Skule i området).
Hugs krav til stolpehøgde ved skilting på GS-veg.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

13.12.2019

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9367-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9367-2019
Veg nr.:	FG 57	fra Hp/km:	201 / 0,839	til Hp/km:	201 / 1,715
Strekning:	Lindåsvegen v/ Isdalstø	Sted:	Isdalstø		
Arbeid som skal utføres:	Montering av nytt rekkverk mellom gang/sykkelveg og fylkesveg.				
Utførende av arb. varsling*:	Mesta AS, Nordhordland				
Adresse:	Kvassnesvegen 33, 5914 Isdalstø				
Ansvarshavende:	Laila Bjørge	Tlf./e-post:	91179689 laila.bjorge@mesta.no		
Stedsansvarlig(e):	Sjå eiga liste.	Tlf./e-post:	0		
Arbeidet utføres	fra dato:	16 desember	2019	Til dato:	24 desember 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:



Skilt nr.:	Ant.:
110	2
1098 Bl lykt	2



Manuell dirigering	560	2
--------------------	-----	---

Merknader:

Stedsansvarlig:
Raido Suu 941 79 535
Atle Fjellby 906 29 475

Hugs krav til stolpehøgde ved skilting på GS-veg. (Min. 2,2 m. til underkant av nedste skilt).

Bruk 1098 bl lykt på skiltstolpar for 110-skilt.


Ikkje krav til manuell dirigering, men krav til trafikkvaktar.

Blankettfordeling:

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Utførende av arbeidet
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Lindås kommune

Skisse:

Montering av rekkverk langs Lindåsvegen FV 57,
Fg57 Hp 201 m839 - 1715



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

13.12.2019

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N9367-2019	Mime-nr.: 19 / 233	Vedtak nr.: N9367-2019
Veg nr.: FG 57	fra Hp/km: 201 / 0,839	til Hp/km: 201 / 1,715
Strekning: Lindåsvegen v/ Isdalstø		Sted: Isdalstø
Arbeid som skal utføres: Montering av nytt rekkverk mellom gang/sykkelveg og fylkesveg.		
Ansvarshavende: Laila Bjørge		Tlf./e-post: 91179689 laila.bjorge@mesta.no
Utførende arb.v.*: Mesta AS, Nordhordland		Adresse: Kvassnesvegen 33, 5914 Isdalstø
Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 16 desember 2019	Til dato: 24 desember 2019	Mandag-Fredag

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sje

Stor trafikk av mjuketrafikanter - morgen og ettermiddag

Dårlig sikt-mørkt og vått om morgnen

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter

1: Påkjørsel i forbindelse med utsetting og nedtaking av skilt og utstyr av arbeidsvarsling

2: Sprut frå arbeid / Mjuka trafikantar passerer

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Stor: 3	Stor: 3	
Middels: 2	Middels: 2	
Liten: 1	Liten: 1	
3	2	6
3	2	6
2	1	2
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

1: Ver oppmerksom, bruk bil med arbeidslys som buffer og synleg arbeidskiler.

2: Stopp arbeidet når mjuketrafikantar skal passera arbeidsområdet. Trafikkvaktar hjelper / anviser mjuka trafikantar.

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Laila Bjørge** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	N9367-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9367-2019
Veg nr.:	FG 57	fra Hp/km:	201 / 0,839	til Hp/km:	201 / 1,715
Strekning:	Lindåsvegen v/ Isdalstø			Sted:	Isdalstø
Ansvarshavende*:	Laila Bjørge			Tlf./e-post:	91179689 laila.bjorge@mesta.no
Utførende entreprenør:	Mesta AS, Nordhordland			Adresse:	Kvassnesvegen 33, 5914 Isdalstø
				(Ev.e-post)	
Utførende arb. varsling*:	Mesta AS, Nordhordland			Adresse:	Kvassnesvegen 33, 5914 Isdalstø
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	992804440			(Ev. e-post:)	
Stedsansvarlig(e):	Sjå eiga liste.			Tlf./e-post:	
Arbeid som skal utføres*:	Montering av nytt rekkverk mellom gang/sykkelveg og fylkesveg.				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	16	desember	2019	Til dato:	24 desember 2019
				Mandag-Fredag	

Arbeidsområde er på gang og sykkelvegen. Dirigentene vil dirigere alle mjuketrafikanter forbi arbeidsområde.
Trafikken vil ikkje verta berørt av arbeidet.




Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N9367-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9367-2019
Veg nr.:	FG 57	fra Hp/km:	201 / 0,839	til Hp/km:	201 / 1,715
Strekning:	Lindåsvegen v/ Isdalstø			Sted:	Isdalstø
Arbeid som skal utføres: Montering av nytt rekkverk mellom gang/sykkelveg og fylkesveg.					
Ansvarshavende:		Laila Bjørge		Tlf./e-post:	91179689 laila.bjorge@mesta.no
Utførende av arbeidsvarsling:		Mesta AS, Nordhordland		Adresse:	Kvassnesvegen 33, 5914 Isdalstø
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:		16 desember 2019	Til dato:		24 desember 2019

Arbeidsområde merka med raud strek på kartet.





Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9367-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9367-2019
Veg nr.:	FG 57	fra Hp/km:	201 / 0,839	til Hp/km:	201 / 1,715
Strekning:	Lindåsvegen v/ Isdalstø			Sted:	Isdalstø
Utførende:	Mesta AS, Nordhordland				
Ansvarshavende:	Laila Bjørge				
Stedsansvarlig:	Sjå eiga liste.				
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:				

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

Statens vegvesen

Loggbok

Plan nr.:	N9367-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9367-2019
Veg nr.:	FG 57	fra Hp/km:	201 / 0,839	til Hp/km:	201 / 1,715
Strekning:	Lindåsvegen v/ Isdalstø			Sted:	Isdalstø
Arbeid som skal utføres:	Montering av nytt rekkverk mellom gang/sykkelveg og fylkesveg.				
Ansvarshavende:	Laila Bjørge			Tlf.:	91179689 laila.bjorge@mesta.no
Stedsansvarlig(e):	Sjå eiga liste.				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

Eierskap til og oppfølging av risikovurderingen og arbeidsvarslingsplanen

[illegible]

Alle med rollen som stedsansvarlig har gjort seg kjent med innholdet i risikovurderingen, nødvendige tiltak, og arbeidsvarslingsplanen (navn, signatur og dato dokumenteres i loggboken, elektronisk loggbok, ev. på et egen liste).

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

[illegible]