

Lindås Rør & Sanitær

5914 Isdalstø



Utskriftsdato: 190615

Analyseperiode

170615 - 190615

Analysereport

Kunde: Heine Milde Nævdal

| | |
|---------------------|-----------------|
| Prøve Id | P215-00794-01 |
| Vann/ medietype | VANN-RÅ |
| Prøvepunkt | Borehull |
| Prøvested | Gbnr: 7/15 |
| Prøve-/ mottaksdato | 170615 / 170615 |

| Parameter | Enhet | Metode | MU | |
|---------------------|------------|----------------------|-----|------|
| Fargetall, filtrert | fargeenhet | NS-EN ISO 7887 met.C | 20% | <2 |
| Konduktivitet | mS/m | NS-ISO 7888 | 10% | 19,5 |
| Lukt* | | Intern mot NMKL 183 | | 3 |
| pH, temp. 20-25°C | pH | NS-EN ISO 10523 | 0,2 | 8,1 |
| Turbiditet | FNU | NS-EN ISO 7027 | 20% | 0,60 |
| E.Coli | mpn/100ml | Colilert 18 | | <1 |
| Kolif.bakt | mpn/100ml | Colilert 18 | | <1 |

Merkinger, prøve P215-00794-01

Lukter kjemikalieaktig/plast

19/6-15 Charlotte Gjertsen
Charlotte Gjertsen
Fagarbeider

Side 1 av 1

* ikke omfattet av akkrediteringen. ** underleverandør

MU=Måleusikkerhet Opplysninger om måleusikkerhet fåes ved henvendelse til laboratoriet

Resultatene gjelder bare for prøvene i rapporten. Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig tillatelse fra laboratoriet

< 1 betyr mindre enn 1

Bergen Vann KF Vannlaboratoriet

Besøksadresse: Spelhaugen 27

5147 Fyllingsdalen

Telefon sentralbord 55 56 75 00 direkte 55 56 78 64

E-post: vannlaboratoriet@bergen.kommune.no

www.bergenvann.com

Org.nr: 987 328 096