



Lindås kommune
Avd for Veg vatn
og avløp

Tømmerappport for oljeutskiljarar

Verksemdas namn BKK Knarvik	Adresse Kvassnes vein 54
Verksemdas eigar BKK	Verksemdas kontaktperson Terje Nilsen
Type verksemd Verkstød	
Type utskiljar	Utskiljar nr

Tømming

Sandfang(m³) ▶ **0** Utskiljar(m³) ▶ **0,7** Oppsamlingstank (m³) ▶ **6**

Kontroll

- Oksygen og gassmåling
- Reingjering av inn og utløp (overløp)
- Vatring av overløp/ utløp
- Kontroll over tankens horisontering
- Justering av oljeoverløp
- Verksemda nyttar godkjent vaskemiddel
- Driftsjournal ajourført
- Mannlokk ved pakning er reingjort og tett tilskrudd

Eventuelle merknader som må utbetrast

ALT OK

Tømmefirma	
Dato 29/1-14	Sign JS



Lindås kommune
Avd for Veg vatn
og avløp

Tømmerapport for oljeutskiljarar

Verksemdas namn <i>KNARVIK Bilstus</i>	Adresse <i>knarvik</i>
Verksemdas eigar	Verksemdas kontaktperson <i>Per Yste Gø</i>
Type verksemd <i>Bensen stasjon</i>	
Type utskiljar	Utskiljar nr

Tømming

Sandfang(m³) ▶ *9,0* Utskiljar(m³) ▶ *0* Oppsamlingstank (m³) ▶ *0*

Kontroll

- Oksygen og gassmåling
- Reingjering av inn og utløp (overløp)
- Vatring av overløp/ utløp
- Kontroll over tankens horisontering
- Justering av oljeoverløp
- Verksemda nyttar godkjent vaskemiddel
- Driftsjournal ajourført
- Mannlokk ved pakning er reingjort og tett tilskrudd

Eventuelle merknader som må utbetrast

ALT OK

Tømmefirma	 Norsk Gjenvinning Industri AS Knarrevik Næringspark 5355 KNARREVIK
------------	--

Dato <i>29/1-14</i>	Sign <i>JS</i>
---------------------	----------------



Lindås kommune
Avd for Veg vatn
og avløp

Tømmerapport for oljeutskiljarar

Verksemdas namn <i>Isdals tø auto</i>	Adresse <i>5914 Isdals tø</i>
Verksemdas eigar <i>STATOIL</i>	Verksemdas kontaktperson <i>56342380 Eide</i>
Type verksemd <i>VERKSTED/Bensin stasjon</i>	
Type utskiljar	Utskiljar nr

Tømming

Sandfang(m³) ▶ Utskiljar(m³) ▶ Oppsamlingstank (m³) ▶

Kontroll

- Oksygen og gassmåling
- Reingjering av inn og utløp (overløp)
- Vatring av overløp/ utløp
- Kontroll over tankens horisontering
- Justering av oljeoverløp
- Verksemda nyttar godkjent vaskemiddel
- Driftsjournal ajourført
- Mannlokk ved pakning er reingjort og tett tilskrudd

Eventuelle merknader som må utbeistrast

ACT OK!

Tømmefirma	
Dato <i>29/1-14</i>	Sign <i>JS</i>



Lindås kommune
Avd for Veg vatn
og avløp

Tømmerapport for oljeutskiljarar

Verksemdas namn FRANK Mohr	Adresse Mongstad
Verksemdas eigar FRANK Mohr	Verksemdas kontaktperson
Type verksemd Verksted / Produksjon	
Type utskiljar	Utskiljar nr

Tømming

Sandfang(m³) ▶ **9,0** Utskiljar(m³) ▶ **2,0** Oppsamlingstank (m³) ▶

Kontroll

- Oksygen og gassmåling
- Reingjering av inn og utløp (overløp)
- Vatring av overløp/ utløp
- Kontroll over tankens horisontering
- Justering av oljeoverløp
- Verksemda nyttar godkjent vaskemiddel
- Driftsjournal ajourført
- Mannlokk ved pakning er reingjort og tett tilskrudd

Eventuelle merknader som må utbetrast

ALT OK

Tømmefirma

NGI



Date

30/1 - 14

Sign

J.H.O



Lindås kommune
Avd for Veg vatn
og avløp

Tømmerapport for oljeutskiljarar

Verksemdas namn BKK	Adresse Modalen
Verksemdas eigar BKK	Verksemdas kontaktperson Jan Erik Andersen
Type verksemd Verkes ted	
Type utskiljar	Utskiljar nr

Tømming

Sandfang(m³) ▶ **1,0** Utskiljar(m³) ▶ **0** Oppsamlingstank (m³) ▶ **0**

Kontroll

- Oksygen og gassmåling
- Reingjering av inn og utløp (overløp)
- Vatring av overløp/ utløp
- Kontroll over tankens horisontering
- Justering av oljeoverløp
- Verksemda nytter godkjent vaskemiddel
- Driftsjournal ajourført
- Mannlokk ved pakning er reingjort og tett tilskrudd

Eventuelle merknader som må utbetrast

ACT OK

Tømmefirma



Dato

3/2-14

Sign

JS



Lindås kommune
Avd for Veg vatn
og avløp

Tømmerappport for oljeutskiljarar

Verksemdas namn BKK	Adresse MATRE
Verksemdas eigar BKK	Verksemdas kontaktperson Terje Sætre
Type verksemd Verkstød	
Type utskiljar	Utskiljar nr

Tømming

Sandfang(m³) ▶ **0,5** Utskiljar(m³) ▶ **0,5** Oppsamlingstank (m³) ▶ **0**

Kontroll

- Oksygen og gassmåling
- Reingjering av inn og utløp (overløp)
- Vatring av overløp/ utløp
- Kontroll over tankens horisontering
- Justering av oljeoverløp
- Verksemda nytter godkjent vaskemiddel
- Driftsjournal ajourført
- Mannlokk ved pakning er reingjort og tett tilskrudd

Eventuelle merknader som må utbeistrast

ACT OK

Tømmefirma



Dato

3/2-14

Sign

JS



Lindås kommune
Avd for Veg vatn
og avløp

Tømmerapport for oljeutskiljarar

Verksemndas namn <i>SKANSKA Norge</i>	Adresse <i>Lille Matre, Matredal</i>
Verksemndas eigar <i>SKANSKA</i>	Verksemndas kontaktperson <i>Bjørn M. Brink</i>
Type verksemd <i>Verkosted</i>	
Type utskiljar	Utskiljar nr

Tømming

Sandfang(m³) ▶ *2,0* Utskiljar(m³) ▶ *0* Oppsamlingstank (m³) ▶ *0*

Kontroll

- Oksygen og gassmåling
- Reingjering av inn og utløp (overløp)
- Vatring av overløp/ utløp
- Kontroll over tankens horisontering
- Justering av oljeoverløp
- Verksemda nyttar godkjent vaskemiddel
- Driftsjournal ajourført
- Mannlokk ved pakning er reingjort og tett tilskrudd

Eventuelle merknader som må utbetrast

ALT OK



Tømmefirma

Dato

7/2-14

Sign

JS



Lindås kommune
Avd for Veg vatn
og avløp

Tømmerapport for oljeutskiljarar

Verksemdas namn CAVERION	Adresse OSTER FJORDS VEGEN
Verksemdas elgar Lemnikainen	Verksemdas kontaktperson 99519879
Type verksemd	
Type utskiljar	Utskiljar nr

Tømming

Sandfang(m³) ▶ **1,5** Utskiljar(m³) ▶ **0** Oppsamlingstank (m³) ▶ **0**

Kontroll

- Oksygen og gassmåling
- Reingjering av inn og utløp (overløp)
- Vatring av overløp/ utløp
- Kontroll over tankens horisontering
- Justering av oljeoverløp
- Verksemda nytter godkjent vaskemiddel
- Driftsjournal ajourført
- Mannlokk ved pakning er reingjort og tett tilskrudd

Eventuelle merknader som må utbetrast

Alt OK

Tømmefirma	
------------	--

Dato 7/2-14	Sign JS
--------------------	----------------



Lindås kommune
Avd for Veg vatn
og avløp

Tømmerapport for oljeutskiljarar

Verksemdas namn <i>K. Westervik Bilunderstels Bedrift</i>	Adresse <i>Alverfletten 61</i>
Verksemdas eigar <i>Karsten Westervik</i>	Verksemdas kontaktperson <i>Karsten Westervik</i>
Type/verksemd <i>Verksted</i>	
Type utskiljar <i>?</i>	Utskiljar nr

Tømming


Sandfang(m³) ▶ *3m³* Utskiljar(m³) ▶ *0,5m³* Oppsamlingstank (m³) ▶

Kontroll

- Oksygen og gassmåling
- Reingjering av inn og utløp (overløp)
- Vatring av overløp/ utløp
- Kontroll over tankens horisontering
- Justering av oljeoverløp
- Verksemda nyttar godkjent vaskemiddel
- Driftsjournal ajourført
- Mannlokk ved pakning er reingjort og tett tilskrudd

Eventuelle merknader som må utbetrast

nivå i tank var for høyt. Det var kommet olje/luft i utløps del.

Tømmefirma <i>N61</i>	 Norsk Gjenvinning Industri AS Knarrevik Næringspark 5355 KNARREVIK
Dato <i>24/4-14</i>	Sign <i>[Signature]</i>