

Kunden

Serviceprotokoll for KLARO renseanlegg

Klaro renseanlegg Norge AS 4950 Akland Tlf: 37156800

Dato service:

11.09.2014

Kundenr: 96

Tlf privat: 56 36 93 85

Kunde: Nils Markus Bakke

Tlf arbeid:

Adresse1 Fjellangersvingane 147

Mobil: 476 60 580

Pstnr/Sted 5955 Lindås

E-post:

Anlegget

Anleggstype: EW-4-1-B

Anleggsadresse: Fjellanger

Montert av: Rune

Kommune: Lindås

G.nr: 103 B.nr: 2

Levert dato:

Størrelse anlegg: 5

Oppstartsdato: 11.11.2008

Beboende personer:

Serienummer: 2008 0633

Fakturert dato:

LINDÅS KOMMUNE	
28. 01. 2015	
Art. saknr	Løpenr
14/1873	
Saksnr.	Tilgangskode

Tilstandsrapport

Skillevegg mellom SS+SBR ikke tett:

Diverse:

Beholderen er tett mot uteveggen:

Bemerkninger:

Oksygen: 7,01

Etterfyll av kjemikalier: 60 l.

Skillevegger i orden:

Sedemeteringsprøve: 20%

Korrosjonsskader:

Funksjonskontroll

Fyllingshevert ventil rød 1: Lufting: Svak Lite bobler God luftrotasjon Jevn luftingLufting ventil blå 2:

Slamdybde i cm: 0

Fosfor: Utløpshevert ventil sort 3:

Flyteslam i cm:

Type fosforpumpe: SR-15

Overskuddsslamhevert ventil hvit 4:

Bemerkninger maskineri:

Bemerkninger slambeholder:

Styring

Styringstype: Inneskap

Filterskifte:

Bemerkninger styring:

Fylling ventil 1: 1195

Skifting av membran:

Lufting ventil 2: 16589

Skifting av lameller: bredde i mm:

Avløp ventil 3: 1194

Kompressor i orden:

Bemerkninger kompressor:

Slamhevert ventil 4: 139

Vifte i orden:

Driftstimer totalt: 19119

Kompressortype: Nitto LA-80-B

Prøvedata

Prøvetidspunkt: 11.09.2014

Anleggsplass: Prøvebeholder SBR-reaktor Transportprøve: Max 4 C Frosset Flyteslam: Ingen Svak Mye

Vanntemperatur i C:

Lufttemperatur i C:

Lukt: Ingen Svak Sterk Råtten Jordlukt

SS:

BOF mg/l:

Farge: Ingen Svak Sterk Beige Brun

NH4-N mg/l:

KOF mg/l:

Krums: Ingen Svak Sterk Ikke gjennomskiktig

Fosfor mg/l: 0,62

Lukt

Farge

Dato/signatur

Medeiere:

 Servicebok i styreskapet Programmering forandret Feil er rettet Service er notert i boken Slamtømming er bestilt av eier Slamtømming er bestilt av servicemann

Sign. _____