

Kunden

Serviceprotokoll for KLARO renseanlegg

Klaro renseanlegg Norge AS 4950 Akland Tlf: 37156800

Dato service:

10.09.2014

LINDAS KOMMUNE	
28. 01. 2015	
Ark. søkenn 14/1873	Tilgjengsbokade
Saksh.	

Kundenr: 1076

Tlf privat: 97 97 67 87

Kunde: Frode Henrik Løkkås

Tlf arbeid:

Adresse1 Skrubbenesvegen 10

Mobil:

Pstnr/Sted 5350 Brattholmen

E-post:

Anlegget	Anleggstype: EW-5-1-P	Anleggsadresse: Kvalvågnesvegen 501	G.nr: 85	B.nr: 25
	Montert av: R.Forsdahl	Kommune: Lindås		
	Levert dato:	Størrelse anlegg: 5		
	Oppstartsdato: 21.10.2013	Beboende personer:		
	Serienummer: 1321 0100	Fakturert dato:		

Tilstandsrapport

Skillevegg mellom SS+SBR ikke tett: Diverse:

Beholderen er tett mot uteveggen: Bemerkninger:

Oksygen:

Etterfyll av kjemikalier: 40 l. Skillevegger i orden: Kunde svarer ikke på telefon. Ser ok ut i tanken. Etterfylt kjemikalier.

Sedemeteringsprøve: Korrosjonsskader:

Funksjonskontroll

Fyllingshevert ventil rød 1: Lufting: Svak Lite bobler God luftrotasjon Jevn lufting

Lufting ventil blå 2: Slamdybde i cm: Fosfor:

Utløpshevert ventil sort 3: Flyteslam i cm: Type fosforpumpe: SR-15

Overskuddsslamhevert ventil hvit 4:

Bemerkninger maskineri: Bemerkninger slambeholder:

Styring

Styringstype: Inneskap Filterskifte: Bemerkninger styring:

Fylling ventil 1: Skifting av membran:

Lufting ventil 2: Skifting av lameller: bredde i mm:

Avløp ventil 3: Kompressor i orden: Bemerkninger kompressor:

Slamhevert ventil 4: Vifte i orden:

Driftstimer totalt:

Kompressorstype: Nitto LA-80-B

Prøvedata

Prøvetidspunkt: Anleggsplass: Prøvebeholder SBR-reaktor

Transportprøve: Max 4 C Frosset

Flyteslam: Ingen Svak Mye Vanntemperatur i C: Lufttemperatur i C:

Lukt: Ingen Svak Sterk Råtten Jordluft SS: BOF mg/l:

Farge: Ingen Svak Sterk Beige Brun NH4-N mg/l: KOF mg/l:

Krums: Ingen Svak Sterk Ikke gjennomskiktig Fosfor mg/l:

Lukt Farge

Dato/signatur

Medeiere:

- Servicebok i styreskapet
- Programmering forandret
- Feil er rettet
- Service er notert i boken
- Slamtømming er bestilt av eier
- Slamtømming er bestilt av servicemann

Sign. _____