

188-191k

-00 FF  
-01 00000000000 DDDDDDDDDDD VVVVVVVVVVVV KKKKKKKKKKKK 00000000000  
-02 SSSSSSSSSSS KKKKKKKK NNNNNNNN TTTTTTTT TTTTTTTT II.III Bk MMMMMMM  
-03 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH VVV.VVVV AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMM  
-04 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH DDDD.DDD AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMM  
-05 Pppppppppp KKKKKKKK XXXXXXXX.XXX YYYYYYY.YYY ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMM  
-06 Pppppppppp KKKKKKKK Pppppppp.PPP AAAAAAA.AAA ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMM  
-07 Pppppppppp KKKKKKKK dxxxxxxx.xxx dyyyyyy.yyy dzzz.zzz Bk MMMMMMM  
-08 Epi E1 E2 E3 E4  
-09\_Pi Sammenheng FF MMMMMMM

Kontrollmåling Gnr 188 bnr 191

Ansvarleg søker. Reigstad Bygg & Eiendom as

-00 Leica Geosystems AG  
-00 Instrument: CS15 Måledato: 03.02.2015  
-00 Målejobb: 188-191k Operatør: er  
-00 Jobbeskrivelse:  
05 M-Ref 0154 6718218.805 296622.928 65.488 0.000  
05 h01 6718382.204 296953,321 56.187 0.018  
05 h02 6718399.006 296945,296 56.228 0.014

Knarvik 03.02.2015

Lindås kommune Geodata avd.

  
Einar Rydland

Lindås kommune



— Målte Grenser	Større buslader
— Registrerte Grenser	Hytte/feriehus
↑ Udefinert grenser	Garasje/uthus
↑ Terrengmålte grense	Industri/lager
⊙ Konstruert grensepunkt	Andre bygg
□ Bolig	
▨ Bustad m/leilighet	
□ Våningshus	

Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende.



Lindås kommune  
Geodata avdeling  
Kontrollmål grunnmur



Dato: 2015.02.03  
Sign: liei

Gnr 188 bnr 191

Målestokk  
1:200