

35

18-36

```

-00 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
-01 OOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDD VVVVVVVVVVVV KKKKKKKKKKKK OOOOOOOOOOOO
-02 SSSSSSSSSS KKKKKKKK NNNNNNNN TTTTTTTT TTTTTTTT II.III Bk MMMMMMMM
-03 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH VVV.VVVV AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMMM
-04 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH DDDD.DDD AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMMM
-05 PPPPPPPPPP KKKKKKKK XXXXXXXX.XXX YYYYYYY.YYY ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM
-06 PPPPPPPPPP KKKKKKKK PPPPPPPP.PPP AAAAAAA.AAA ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM
-07 PPPPPPPPPP KKKKKKKK dXXXXXXXX.XXX dYYYYYY.YYY dZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM
-08 Epi E1 E2 E3 E4
-09 Pi Sammenheng FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF MMMMMMMM
-00 Leica Geosystems AG
-00 Instrument: GX1230 GG Måledato: 02.03.2015
-00 Målejobb: 18-36 Operatør:Johnny Sandvik
-00 Jobbeskrivelse:innmåling/kontroll av hytte+septikk tank

```

09_91					
05_1	5000	6728659.419	306063.839	10.439	0.102
05_2	5000	6728656.676	306069.142	10.484	0.118
09_99					
09_91					
05_3	5000	6728653.744	306075.273	10.333	0.027
05_4	5000	6728655.914	306072.874	10.332	0.043
09_99					
09_39					
05_tg	5000	6728653.723	306075.262	10.694	0.028
05_sep	8250	6728646.214	306074.338	9.587	0.027
09_99					

Målt hushjørner 1 og 2 + hushjørner 3 og 4
 tg er topp grunnmur
 sep er topp septikk tank.

Innmålingstjenester as



Kjersti K. Madsen
 3.3.15.