

**Slamtøming**  
**Køyreseddel, Lindås kommune**

GPS (ved avtale):

Autonr: \_\_\_\_\_

Avvik: ± \_\_\_\_\_ m

**Mottakar:** LANGENES KJELL EINAR

Adr. 1: SANDSLIHOVDEN 39

Adr. 2: \_\_\_\_\_

Stad: 5254 SANDSLI

Ref. / tlf: \_\_\_\_\_

**Heimelsh.:** \_\_\_\_\_**Eigedomsadr.:** LANGENESET 161

Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 60/41/0/0

Bygningsnr: 300394031

Sone: \_\_\_\_\_

Pl.: \_\_\_\_\_

Avstand frå veg til tank: \_\_\_\_\_

m

Plassering av tank kode: \_\_\_\_\_

Samla våtvolum, omlag: 0

m<sup>3</sup>

Frekvens: 0

Tal på kammer: \_\_\_\_\_

**Materiale:** Plast  Betong **Utslepp til:** Grunnen  Sandfilter  Sjø  Vatn/bekk  Komm. l.  Tett tank **Anleggstype** Slamavsk.  Gråvann  Tett anl  Renseanl  Pumpekum  Synkekum  Anna/ukjent 

Siste reg. oppdrag:

\* Ekstra: \_\_\_\_\_

**Merknad / manglar:**

HAR SØKNAD INNE OM SLAMAVSKILLER. JBT KAN FYSISK TØMME DENNE TANKEN. SLANGE PERMANENT I BORREHUL. TOTALAVSTAND 140M. PGA LANG SLANGE EKSTRA KOSTNAD

**Type oppdrag:** Ordinær tøming:  Ekstratøming: Tanken funnen i orden:  Manglar:  Tank ikkje påvist (TIP): **Tilleggsopplysningar:****Johny Birkeland Transport AS**

5960 DALSYRA

Tlf. 57 78 11 70 Fax 57 78 11 71, Vakt 970 10092

birkeland@septik24.no - www.septik24.no

Org.nr. NO 971 057 440 MVA

Avviksskjema: \_\_\_\_\_

Avvik nr: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ -15

Hending/skade på: Person \_\_\_ Gjenstand \_\_\_ Miljø \_\_\_ Anna \_\_\_

Avviksskjema utfylt/levert \_\_\_ Merknad bakside \_\_\_

**Utførast innan:** \_\_\_\_\_

Bil: - \_\_\_\_\_ Tømar: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ -15 Kl: \_\_\_\_\_ :