



Lindås Rør og Sanitær
Heine Nævdal
Burkhovdane 1
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/2182 - 15/22089

Saksbehandlar:
Linda Folkestad
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:
15.06.2015

Manglar ved innsending av sluttdokumentasjon oljeutskiljar - gbnr 137/757 - Galteråsen

Lindås kommune ved Teknisk drift, VVA, har motteke sluttdokumentasjon for oljeutskiljar ved gbnr 137/757 – Galteråsen.

Innsendt situasjonskart har ei målestokk som gjer det umuleg for avdeling for geodata å få registrert opplysningane i systemet. Situasjonskart skal være i målestokk 1: 500. Utskiljaranlegg, ledninger og kummer skal merkast med type, størrelse etc. Oljeutskiljaren skal være innmålt. Innmålinga kan være i forhold til bygning.

Teknisk drift ber nå om at det vert sendt inn nytt situasjonskart i rett målestokk som viser plassering/innmåling av oljeutskiljar og kva som er ført på anlegg, samt tilknyttingspunkt til offentleg leidningsnett.

Med helsing

Arne Helgesen
Avdelingsleiar VA

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.



Mottakarar:

Lindås Rør og Sanitær

Burkhovdane 1

5914

ISDALSTØ