
Fra: Thomas Vågenes <Tvaagen2@hotmail.no>
Sendt: 16. juni 2015 15:33
Til: Postmottak Lindås; firmapost-vest@vegvesen.no
Emne: Farlig hull i G/S
Vedlegg: image2.jpeg

Hei,

Se vedlagt bilde helt nederst. Her er det et hull i gang og sykkelveg frå Skodvin Skule til Hundvin/Konglevoll i Lindås kommune. FV57. Det ligg ved vegen opp til hull i autovernet hvor du kan kryssa vegen til Nymark. Det ligg mellom dei to busstoppene Skodvin og Skodvin Skule.

Mellom der er det autovern og hull hvor du kan kryssa vegen. Helt nede i oppgangen til hullet fra gangvegen er det eit stort og farleg hull. Dette må reparerast snarast sidan dette kan vera til hinder for både syklistar, fotgjengere og store og små. Det vil skje ei ulukke hvis ein syklist treffer hullet.

Med helsing
Thomas Vågenes