

14/2038

28-July-2015

# Rapport over manglar

01.01 - 01.06.15

ID	Inr	Gnr/Bnr	Namn	Adresse (E: = eigedomsadr)	Postnr/Stad	Type tank	Merknad	Mangel
<b>Lindås kommune</b>				<b>Kommunar: 'Lindås kommune'</b>				
				<b>Med følgende manglar: 'Mgl. dykk utløp' 'Lekkasje' 'Dårleg filtergrøft' 'Andre manglar' '! Historikk - sjå merknad' 'Tank</b>				
249621		55/30/0/0(0)	Nilsen Stian	Trælandsvegen 91	5956 HUNDEVIN		Anlegg: Renseanlegg v/ Brakstad Oppdrag: Renseanlegg v/ Brakstad. Dårleg filtergrøft	Dårleg filtergrøft
71670		91/16/0/0(0)	Hamre Aksel	Brunnslandsåsen 3	5955 LINDÅS		Anlegg: 29.5.15 Gitt tilbud rep av tank. Må takes med spa og graps og litt singel, mulig litt rør Kunde ringer tilbake vis han vil benytte tilbude 12000 +mva Oppdrag: Ekstratømming, sjekk her om mykje slam, kunde påstår at tank ikkje vart tømt i feb 14. Ikkje mykje slam. Problemet er at tanken har vridd/ sege på underlag.Tømt ok.. Andre manglar	Andre manglar
73439		116/61/0/0(	Ramsdal Odd Gunnar	Risasjøvegen 15	5955 LINDÅS		Anlegg: HUS 1 felles med seddel 1084.Ekstratømming Det flyt over tanken ute på jordet 92625760 Oppdrag: HUS 1 felles med seddel 1084.Ekstratømming Det flyt over tanken ute på jordet 92625760. Dårleg filtergrøft; filtergrøft er defekt	Dårleg filtergrøft
75674		155/50/0/0(	Monstad Kirsten Marie	Lurevegen 506	5912 SEIM		Anlegg: 20.05.2015 ikkje fyll opp igjen tanken etter tømning, ring kunde på tlf: 95248709 Oppdrag: 20.05.2015 ikkje fyll opp igjen tanken etter tømning, ring kunde på tlf: 95248709. 20.05.15 ekstra tømning. utført oppspyling av utløp men, filtergrøft er tett. Dårleg filtergrøft 2t tøm/spyl/transp	Dårleg filtergrøft

Tal på avskiljarar med mangel i Lindås kommune: 4

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
28.07.2015	
Att. braker	L. og S. og
Saker	Tilgjengelige