

Slamtøming
Køyreseddel, Lindås kommune

GPS (ved avtale):

Autonr: _____

Avvik: ± _____ m

Mottakar: HOLSEN LISE HÅRKLAU**Adr. 1:** GRIMSEIDVEGEN 494**Adr. 2:** _____**Stad:** 5259 HJELLESTAD**Ref. / tlf:** 95281321/55985607**Heimelsh.:** LINDÅS RØR LEIF NÆVDAL**Eigedomsadr.:** TOTLANDSVIKA OSTERFJORDEN**Gnr/Bnr/Fnr/Snr:** 237/13/0/0**Bygningsnr:** _____**Sone:** _____**Pl.:** _____**Avstand frå veg til tank:** _____**m****Plassering av tank kode:** _____**Samla våtvolum, omlag:** 0**m³****Frekvens:** 208**Tal på kammer:** _____**Materiale:** Plast Betong **Utslepp til:** Grunnen Sandfilter Sjø Vatn/bekk Komm. l. Tett tank **Anleggstype** Slamavsk. Gråvann Tett anl Renseanl Pumpekum Synkekum Anna/ukjent

Siste reg. oppdrag:

* Ekstra: Kun bestilling: 03.09.15 reg. av bijb

Merknad / manglar:**SEP 15. ETTER SYNFARING AV WHILHELM SKRÅMESTØ VÅR TRAKTORTØMMER VISER DET SEG AT DENNE SEPTIKTANK KAN TØMMES MED TRAKTOR.***S.D.T. kan følge opp tømming 4. år.**Sehry Birkeland***Type oppdrag:** Ordinær tøming: Ekstratøming: **Tanken funnen i orden:** **Manglar:** **Tank ikkje påvist (TIP):** **Tilleggsopplysningar:** _____**Johny Birkeland Transport AS**

5960 DALSØYRA

Tlf. 57 78 11 70 Fax 57 78 11 71, Vakt 970 10092

birkeland@septik24.no - www.septik24.no

Org.nr. NO 971 057 440 MVA

Avviksskjema: _____**Avvik nr:** _____ **Dato:** ____/____-15

Hending/skade på: Person ___ Gjenstand ___ Miljø ___ Anna ___

Avviksskjema utfylt/levert ___ Merknad bakside ___

Utførast innan: _____**Bil:** - _____**Tømar:** _____**Dato:** ____/____-15**Kl:** _____

: