

14/2534

Liv Berit Ones

Fra: Peder Hagesæter <peder@hjelmaas.no>
Sendt: 22. oktober 2015 17:23
Til: Liv Berit Ones
Emne: SV: Rørleggermelding gnr. 107, bnr. 3 i Lindås kommune.

Her sliter jeg også med bedre dokumentasjon.

Vi overtok rørene på utsiden av grunnmuren etter at det forrige huset var brent ned. Ca der jeg har tegnet det inn er det jeg får vite av rørleggeren vår.

Dette må etterforskes i så fall.

Kanskje en henvendelse til Ove Kolås kan hjelpe deg.

Med hilsen
Peder Hagesæter

Hjelmås
VVS

Leknesvegen 183
5915 Hjelmås

Telefon 56 35 40 50
Mobil 906 89 888
www.hjelmaas.no

 VVS EKSPERTEN

 Følg oss på
Facebook

Fra: Liv Berit Ones [mailto:liv.berit.ones@lindas.kommune.no]
Sendt: 22. oktober 2015 15:31
Til: peder@hjelmaas.no
Emne: Rørleggermelding gnr. 107, bnr. 3 i Lindås kommune.

Hei!

Viser til innkommet rørleggermelding vedr. gnr. 107, bnr. 3 i Lindås kommune.

Vedlagt følger kopi av kartutsnitt fra rørleggermeldingen samt kart i M=1:1000.

Kan du legge inn på kartet evt. bakkekran, stakekum, hvor dere har koblet dere på VL og SP å returnere kartet til meg?

På forhånd takk!

Mvh
Liv Berit Ones