

Bestilling: bimd: .....

**Setelnr: 2979,15**  
AnleggID: 253523

Utskrift: bijb - 29.10.15 11:40

# Slamtøming Køyreseddel, Lindås kommune

GPS (ved avtale):

Autonr: \_\_\_\_\_

Avvik: ± \_\_\_\_\_ m

**Mottakar:** OLSEN LORENZ

**Adr. 1:** ANDREAS GJELLESVIKS VEG 23

**Adr. 2:** \_\_\_\_\_

**Stad:** 5260 INDRE ARNA

**Ref. / tlf:** 95909590

**Heimelsh.:** LO@VESTDAVIT.NO

**Eigedomsadr.:** LITLEVÅGSBROTET 51

**Gnr/Bnr/Fnr/Snr:** 214/35/0/0

**Bygningsnr:** 12493525

**Sone:** \_\_\_\_\_

**Pl.:** \_\_\_\_\_

**Avstand frå veg til tank:** 80 m **Plassering av tank kode:** \_\_\_\_\_

**Samla våtvolum, omlag:** 0 m<sup>3</sup> **Frekvens:** 0 **Tal på kammer:** \_\_\_\_\_

**Materiale:** Plast  Betong

**Utslepp til:** Grunnen  Sandfilter  Sjø  Vatn/bekk  Komm. l.  Tett tank

**Anleggstype** Slamavsk.  Gråvann  Tett anl  Renseanl  Pumpekum  Synkekum  Anna/ukjent

Siste reg. oppdrag: .....

## Merknad / manglar:

AVTALE MELLOM JBT OG KUNDE AT JBT KAN TØMME DENNE TANKEN PÅ ORDINER RUTE MED ORDINER SLAMSUGER/ AVANNINGSBIL.

**Johnny Birkeland Transport AS**

5960 DALSYRA

Tlf. 57 78 11 70 Fax 57 78 11 71, Vakt 970 10092

**Type oppdrag:** Ordinær tøming:  Ekstratøming:

**Tanken funnen i orden:**  **Manglar:**  **Tank ikkje påvist (TIP):**

**Tilleggsopplysningar:** \_\_\_\_\_

Org.nr. NO 971 057 440 MVA

*Johnny Birkeland*

**Avviksskjema:** \_\_\_\_\_

**Avvik nr:** \_\_\_\_\_ **Dato:** \_\_\_\_/\_\_\_\_-15

Hending/skade på: Person \_\_\_ Gjenstand \_\_\_ Miljø \_\_\_ Anna \_\_\_

Avviksskjema utfylt/levert \_\_\_ Merknad bakside \_\_\_

**Utførast innan:**

**Bil:** Avd 40 **Tømar:** \_\_\_\_\_ **Dato:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ -15 **Kl:** \_\_\_\_ :