

**Slamtøming**  
**Køreseddel, Lindås kommune**

GPS (ved avtale):

Autonr: \_\_\_\_\_

Avvik: ± \_\_\_\_\_ m

**Mottakar:** HAUKEDAL TORE ATLE BREKKE

Adr. 1: TORVLI 9

Adr. 2: \_\_\_\_\_

Stad: 5122 MORVIK

Ref. / tlf: 92624346

MOTTATT

07 DES 2015

**Heimelsh.:** \_\_\_\_\_**Eigedomsadr.:** KEILEGAVLSVEGEN 261

Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 124/5/0/0

Bygningsnr: 176205385

Sone: \_\_\_\_\_

Pl.: \_\_\_\_\_

Avstand frå veg til tank: \_\_\_\_\_

m

Plassering av tank kode: \_\_\_\_\_

Samla våtvolum, omlag: 0

m<sup>3</sup>

Frekvens: 208

Tal på kammer: \_\_\_\_\_

**Materiale:** Plast  Betong **Utslepp til:** Grunnen  Sandfilter  Sjø  Vatn/bekk  Komm. l.  Tett tank **Anleggstype** Slamavsk.  Gråvann  Tett anl  Renseanl  Pumpekum  Synkekum  Anna/ukjent 

Siste reg. oppdrag:

\* Ekstra: Kun bestilling:

**Merknad / manglar:**10.11.15 JOHNY VAR PÅ SYNFARING HER KAN ME TØMME TANKEN MED ORDINER SLAMBIL.  
KUNDE SKAL RYDDE LITT SKOG LANGS VEGSKULDER. FØRSTE TØMMING 2019.**Type oppdrag:** Ordinær tøming:  Ekstratøming: Tanken funnen i orden: Manglar: Tank ikkje påvist (TIP): **Tilleggsopplysningar:** \_\_\_\_\_

**Johnny Birkeland Transport AS**  
5960 DALSYRA  
TEL 57 78 11 70 Fax 57 78 11 71, Vakt 970 10092  
birkeland@septik24.no - www.septik24.no  
Org. NO 971 057 440 MVA

*Johnny Birkeland*

Avviksskjema: \_\_\_\_\_

Avvik nr: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_/\_\_\_\_-15

Hending/skade på: Person \_\_\_ Gjenstand \_\_\_ Miljø \_\_\_ Anna \_\_\_

Avviksskjema utfylt/levert \_\_\_ Merknad bakside \_\_\_

**Utførast innan:**

Bil: - \_\_\_\_\_

Tømar: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_/\_\_\_\_-15

Kl: \_\_\_\_\_

: