



LINDÅS KOMMUNE

Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan **1. februar påfølgjande år**. Legg ved eget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Lindås kommune er 3-12 ganger i året.

1. Verksemd	
Namn: <u>Ostereidet Kro</u>	
Postadresse: <u>Eidaveien 532</u>	Org.nr: <u>990516073</u>
Postnr/sted: <u>5993 OSTEREIDEI</u>	E-post: <u>oddvarhopsdal@gmail.com</u>
Kontaktperson: <u>Oddvar Hopsdal</u>	Telefon: <u>45601094</u>

2. Fett utskiljar anlegg	
Adresse:	Gnr/bnr: <u>234/168</u>
Utskiljar nr.:	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon: <u>0,5</u>

3. Tømming av fett utskiljar					
Er minimum årlig tømning utført og tømmerapport sendt inn til Lindås kommune?					
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Vis nei, kvifor ikkje? <u>Har fått 5 tømninger men pga ferie avvikling på hovedkontor så har den ikke fått 6 tømninger</u>					
Dato	Tømmeoperatør	Fett m ³	Dato	Tømmeoperatør	Fett m ³
<u>20.03.15</u>	<u>Evensolberg</u>	<u>1 0,5</u>			
<u>16.06.15</u>	<u>Roben Olsen</u>	<u>1 0,5</u>			
<u>20.08.15</u>	<u>Ruben Olsen</u>	<u>1 0,5</u>			
<u>14.12.15</u>	<u>Tommy Birke land</u>	<u>1 0,5</u>			
<u>15.10.15</u>	<u>Merete Alpen</u>	<u>1 0,5</u>			

4. Temperaturmåling	
Er minimum årlige kontrollprøver av temperatur tatt og analysert?	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	

Vis nei, kvifor ikkje?				
Talet på temperatur målingar som tas per år: 3				
Resultat av kontrollprøver av temperatur siste 12 månader	Dato	Temperatur	Dato	Temperatur
	20.03.15	under 30	27 13.10.15	
	16.06.15	under 30	under 30	

5. Drift og vedlikehald	JA	NEI	Utført dato:	JA	NEI
Inspeksjon og tømning av fett utskiljar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peiling av fett nivå	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vurdering av overflater, sprekkdanningar etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er det installert fast temperaturmåler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspeksjon og rengjøring av fettutskiller, innløp/utløp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vis ikkje fast montert temperaturmåler, kvar og korleis vert temperatur målt? prøvetakingsKum		

6. Utslipp
Beskriving av uhell og akutte utslipp:

Stad, dato **Johny Birkeland Transport AS** 5960 DALSDYRA
 Årsrapport utfylt av Tlf. 57 78 11 70 Fax 57 78 11 71, Vakt 970 10092
 på vegne av birkeland@septik24.no - www.septik24.no
 Org.nr. NO 971 057 440 MVA

Lindås kommune ved Teknisk drift, VVA, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø E-post: postmottak@lindas.kommune.no

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM





Driftsjournal fett utskiljar anlegg

Fett utskiljar nr.	Dato	Fettutskiljar m ²	Slamskiljar m ²	Kontroll	Temperatur-/prøvetaking	Tømmefirma	Signatur
234168	29/3-15	0,5		OK	OK	YBT	Charlotte Skarhøy
	05/10/16-15	0,5		OK	OK	---	---
	22/8-15	0,5		OK		---	---
	15/10-15	0,5		OK		---	---
	14/12-15	0,5		OK		---	---

Årleg driftsjournal/vedlikehold av anlegg

Dato	14.12.2015	Firma	Johny Birkeland Trøysport AS
			5960 DALSDYRA
			Tlf: 57 78 11 70 Fax 57 78 11 71, Vakt 970 10092
			birke.land@septik24.no - www.septik24.no
			Org.nr. NO 971 057 440 MVA

Charlotte Skarhøy

Tømmefrekvens 3-12 ganger i året. Husk å sende inn årlig tømmereport til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Følgende dokumentasjon skal legges ved: utfylt årsrapport (kommunen sitt skjema skal nyttast), analyserapport frå laboratoriet, samt kopi av driftsjournal. Lindås kommune ved Teknisk drift, VVA, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø. E-post: postmottak@lindas.kommune.no

TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Kommune: LINDÅS

Bedriftens navn: ostereidet kro	Adresse: Eidaveien 532
Fettutskillerennummer: 234/68	Kontaktperson ved bedriften: oddvar Hopsdal

Tømmefrekvens: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens	
Frityrfett: <input checked="" type="checkbox"/> Brukes ikke <input type="checkbox"/> Leveres til <input type="checkbox"/> Kastes	
Driftsjournal ajourført: <input checked="" type="checkbox"/>	Skrevet ny driftsjournal: <input type="checkbox"/>
Rengjøring: <input checked="" type="checkbox"/> Fettutskilleren er rengjort <input type="checkbox"/> Anbefaler rens av utløp <input type="checkbox"/> Undersøkt utløp <input type="checkbox"/> Rengjort utløp	
Prøvetaking: <input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum <input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum Vannprøve levert	
Vann: <input type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	Fyllt opp med kaldt vann: <input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Kunden

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

0,5 m3

Tømmefirma:

Johnny Birkeland Transport

Dato: 14/12-15	Sign. tømmeoperatør: Charlotte Skaarhaug Tonny Birkeland	Dato:	Sign. kunde:
--------------------------	---	--------------	---------------------

TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Kommune: LINDÅS

Bedriftens navn: Ostereidet Kro	Adresse: Eidaveien 532
Fettutskillerennummer: 234/68	Kontaktperson ved bedriften: Oddvar Hopsdal

Tømmefrekvens: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens	
Frityrfett: <input checked="" type="checkbox"/> Brukes ikke <input type="checkbox"/> Leveres til <input type="checkbox"/> Kastes	
Driftsjournal ajourført: <input checked="" type="checkbox"/>	Skrevet ny driftsjournal: <input type="checkbox"/>
Rengjøring: <input checked="" type="checkbox"/> Fettutskilleren er rengjort <input type="checkbox"/> Anbefaler rens av utløp <input type="checkbox"/> Undersøkt utløp <input type="checkbox"/> Rengjort utløp	
Prøvetaking: <input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum <input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum Vannprøve levert	
Vann: <input type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	Fylt opp med kaldt vann: <input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Kunden

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

0,5 m³

Tømmefirma: Johnny Birreland Transport			
Dato: 14/12-15	Sign. tømmeoperatør: Charlotte Skoarhaug/ Johnny Birreland	Dato:	Sign. kunde:

4778 Ungersk

TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Kommune: LINDAS

Bedriftens navn: Østereidet Kro	Adresse: Eidaveien 532
Fettutskillerennummer: 234/68	Kontaktperson ved bedriften: Oddvar Hopsdal

Tømmefrekvens:	
<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens
Frityrfett:	
<input checked="" type="checkbox"/> Brukes ikke	<input type="checkbox"/> Leveres til <input type="checkbox"/> Kastes
Driftsjournal ajourført:	Skrevet ny driftsjournal:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rengjøring:	
<input checked="" type="checkbox"/> Fettutskilleren er rengjort	<input type="checkbox"/> Anbefaler rens av utløp <input type="checkbox"/> Undersøkt utløp <input type="checkbox"/> Rengjort utløp
Prøvetaking:	
<input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum
Vannprøve levert	
Vann:	Fyllt opp med kaldt vann:
<input type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	<input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Kunden

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:
0,5 m ³

Tømmefirma:			
Johnny Birreland Transport			
Dato:	Sign. tømmeoperatør:	Dato:	Sign. kunde:
14/12-15	Charlotte Skarhaug Johnny Birreland		