

SAKSNR. 226/14

Tiltakshaver Roar og Ingvei Ludvigsen

Gnr. 212 Bnr. 34

SØKNAD OM FERDIGATTEST - VEDLEGG K-1

Beskrivelse av avfall og miljøsanering:

Alle eternittplater som var på taket, er kjørt til Kjevikdalen. Dette ble emballert etter avfallstasjonens krav og mottatt.

Annet emballasje er blitt levert avfallstasjon i Salhusveien.

Det meste av trevirke ble også levert til avfallstasjon. Noe er blitt saget opp til ved, og noe er lagret for bruk til reparasjoner.

Bergen 23.desember 2015

Ingvei Ludvigsen
Roar Ludvigsen

Ingvei og Roar Ludvigsen