# Servicerapport, KLARO renseanlegg

**Anlegg: 319 Dato: 06.05.2015** 26-January-2016

LINDÅS KOMMUNE
Klasse:
25. 01. 2016
Arkivsak: 15/330
Saksbeh.: Tilgangskode:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kundenr.: | **12872 (319)** | Tlf. privat: | |
| Navn: | **Halvard og laila Rydland** | Tlf. arbeid: | |
| Adresse: | **Herland** | Tlf. mobil: | **90 89 07 32** |
| | **5912 SEIM** | E-post: | |

## Anlegg

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anleggnr.: | **319** | Montert av: | | Adresse: | **Seim** |
| Serienr.: | **2007 0435** | Lev. dato.: | | | **None None** |
| Type: | **Klaro-EW-16-1-B** | Oppstart: | **28.01.2008** | Kommune | **LINDÅS i Hordaland** |
| Str. / Pers.: | **16 / 0** | | | Gnr. / Bnr. | **162 / 11** |

## Service

Dato: **06.05.2015**
Utført av: **Ole Geir Mortensen**
Fylte kjemikalier: **25 liter**

## Tilstandskontroll

Skillevegg mellom SS+SBR ikke tett: ☐
Beholderen er tett mot uteveggen: ☒
Skillevegger i orden: ☒
Korrosjonskader: ☐

## Maskineri

Fyllingsventil (rød) 1: ☒
Lufting ventil (blå) 2: ☒
Utløpshevert ventil (sort) 3: ☒
Oversk. slamhevert ventil (hvit) 4: ☒

## Lufting

Lufting: **God luftrotasjon**
Jevn lufting: ☒
Oksygen: **7.16 %**

## Slam

Slamdybde: **10 cm**
Sedementeringsprøve: **15 cm**
Tømming nødvendig: ☐

## Styring

| | |
|---|---|
| Fylling ventil 1: | **1795 timer** |
| Lufting ventil 2: | **24236 timer** |
| Avløp ventil 3: | **1793 timer** |
| Slamhevret ventil 4: | **152 timer** |
| Totalt: | **27976 timer** |

## Kompressor

Filter skiftet: ☐
Lameller skiftet: ☐
Kompressor i orden: ☒
Vifte i orden: ☐
Bredde: **14 mm**

## Prøve

Prøvetidspunkt:

*Anleggsplass*
Prøvebeholder: ☐
SBR-reaktor: ☐

*Transport*
Max 4°C: ☐
Frosset: ☐

## Visuell inspeksjon

Flyteslam:

*Lukt*
Lukt:
Råtten: ☐
Jordlukt: ☐

*Farge*
Farge:
Beige: ☐
Brun: ☐

*Grums*
Grums:
Ikke gjennomsiktig: ☐

## Målte verdier

Vanntemperatur: **None °C**
Lufttemperatur: **None °C**
SS:
NH4-N: **mg/l**
Fosfor: **0.50 mg/l**
BOF: **None mg/l**
KOF: **None mg/l**

## Diverse

Servicebok i skapet: ☒
Programmert: ☐
Feil er rettet: ☐
Notert i serviceboken: ☒
Slamtømming best. av:

## Notater