

# Lindås Rør & Sanitær

KVALITETSSYSTEM



## 7-311A KONTROLLSKJEMA FOR BUNNLEDNING - SANITÆRANLEGG

Tiltakshaver: Walde Utvikling	Prosjektnr: W-04		
Tiltak: Ny enebolig	Prosjektdato: 2013-05-30		
Adresse: Leknes	Gnr.: 196	Bnr.: 156	Snr.:

Sted: \_\_\_\_\_ Tegn. nr. \_\_\_\_\_

Nr	Kontrollpunkter	OK	Kommentarer/avvik	Dato	Sign.
<b>Forarbeider</b>					
1	Utmålinger	X		011	S.V. L
2	Grøftebunn og fundament	X			
3	Gjennomføringer	X			
4	Omfylling og overdekning	X			
5	Koordinering andre entreprenører	X			
6	Avklaringer tegninger og beskrivelser	X			
<b>Utførelse – kontroll</b>					
7	Montasje etter siste rev. tegninger	X			S.V. L
8	Avløpsrør - type/dim.	X	PVC 110/75		
9	Fall	X			
10	Utmåling av oppstikk	X			
11	Utmåling av sluk	X			
12	Stakekum/stakepunkt	X			
13	Jordingsmuffe	X			
14	Avløp til sluk	X			
15	Rister og lokk				
16	Tersing av oppstikk	X			
17	Kotehøyde ferdig gulv				
18	Vanntilførsel, type og dim.	X	PE80 PN10 32m		
19	Frostsikring				
20	Innv. hovedstoppeventil				
21	Ledninger i gulv				
22	Plugging av oppstikk				
23	Vannskadesikker løsn.				
24	Rydding etter egne arbeider				
<b>Tetthetsprøving og trykkprøving</b>					
25	Tetthetsprøving avløp (med protokoll)				
26	Trykkprøving - Vann påsatt				
<b>Funksjonskontroll / sluttkontroll</b>					
27	Sluttkontroll er gjennomført				

Kommentarer noteres på baksiden av arket med nr. og henvisning – alternativt benyttes eget avviksskjema

**Tilleggsdokumentasjon vedlagt:**

Foto     Sertifikat/anvisning fra leverandør     Annet \_\_\_\_\_

Kontrollform  Operatør     Sidemann     Overordnet     Uavhengig kontroll



Utarbeidet dato/sign.: 25.11.2010 ss	Godkjent dato/sign.: 25.11.2010 ss	Revidert dato/sign.: 25.11.2010 ss
---	---------------------------------------	---------------------------------------

