



Del av eigedom der tiltaka er utført

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| — Målte Grenser        | — Større bustader |
| — Registrerte Grenser  | — Hytte/feriehuis |
| Udefinert grenser      | — Garasje/uthus   |
| Terrengmålte grense    | — Industri/lager  |
| Konstruert grensepunkt | — Andre bygg      |
| — Bolig                |                   |
| — Bustad m/leilighet   |                   |
| — Våningshus           |                   |



Lindås kommune  
Geodata avdeling



Dato: 2014.04.28  
Sign: lisi

Situasjonskart

Målestokk  
1:1000

Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende.