
Fra: Knarvikbhg Murtua <murtua@knarvikbarnehage.no>
Sendt: torsdag 21. desember 2017 09:56
Til: Postmottak Lindås
Emne: Fallsikring leikeplass
Vedlegg: 05.12.17 009.JPG

Hei. Vi bruker leikeplassen ved kunstgressbana ein del på tur dagar. Men eg stussa litt då eg såg kor nær asfaltkanten var til nedløpet av seilebana. Er dette innafor reglar for fallsikring? Eg syns det såg farleg nære ut. Helsing Lillan Mostraum, Knarvik barnehage